



4.1.4

RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO

ANEXO 4

FICHAS DO PATRIMÓNIO INVENTARIADO

SETEMBRO 2025

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 001	Adaúfe	Vale			
DESIGNAÇÃO	II 1				
DESCRIÇÃO	Capela da Nossa Senhora dos Milagres				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23639.58	214558.38		
	WGS84	41.600051	-8.416667		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 002	Adaúfe	Ribeira			
DESIGNAÇÃO	II 2				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural da Ribeira				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22875.92	214760.05		
	WGS84	41.601889	-8.407514		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 003	Adaúfe	Presa				
DESIGNAÇÃO	II 3					
DESCRIÇÃO	Moinho da Presa					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria Rural				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-22841.09	214382.27			
	WGS84	41.598489	-8.407082			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 004	Adaúfe	Presa			
DESIGNAÇÃO	II 4				
DESCRIÇÃO	Casa da Presa				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Equipamento Social			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22919.65	214384.78		
	WGS84	41.598509	-8.408025		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 005	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 5				
DESCRIÇÃO	Casa do "Solário"				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22976.24	212245.77		
	WGS84	41.579249	-8.408622		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 006	Adaúfe	Cedofeita				
DESIGNAÇÃO	II 6					
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta de Cedofeita					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-22229.82	212807.81			
	WGS84	41.58433	-8.399692			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 007	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 7				
DESCRIÇÃO	Igreja, Casa Paroquial e Cruzeiro da Igreja de Adaúfe				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21775.55	212934.29		
	WGS84	41.585482	-8.394249		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 008	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 8				
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta da Renda				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21580.21	212978.71		
	WGS84	41.585887	-8.391908		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 009	Adaúfe	Sete Fontes			
DESIGNAÇÃO	II 9				
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora das Sete Fontes (ou Senhora dos Milagres)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia				
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22425	211626		
	WGS84	41.573684	-8.401988		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 010	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 10				
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora da Marinha				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia				
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22492	214936.78		
	WGS84	41.603491	-8.402916		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 011	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 11				
DESCRIÇÃO	Casa do Rio e Azenhas de Adaúfe				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia				
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria Rural e Habitação			
	ATUAL	Indústria Rural e Habitação / Café			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22511.12	215395.57		
	WGS84	41.607622	-8.403162		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 012	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 12				
DESCRIÇÃO	Quinta da Casa de Penela				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-20883.04	214135.96		
	WGS84	41.596325	-8.383587		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 013	Adaúfe					
DESIGNAÇÃO	II 13					
DESCRIÇÃO	Capela Nossa Senhora de Fátima					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-20575.85	214139.13			
	WGS84	41.596361	-8.379903			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 014	União das freguesias de Lomar e Arcos				
DESIGNAÇÃO	II 14				
DESCRIÇÃO	Quinta da Bem Posta				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem Uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24696.84	205212.97		
	WGS84	41.515877	-8.428965		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 015	União das freguesias de Arentim e Cunha	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 15					
DESCRIÇÃO	Igreja Velha de Arentim					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31100.19	201682.23			
	WGS84	41.483864	-8.50549			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 016	União das freguesias de Arentim e Cunha	Ponte			
DESIGNAÇÃO	II 16				
DESCRIÇÃO	Casa da Ponte				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-31272.63	201985.04		
	WGS84	41.486584	-8.50757		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 017	União das freguesias de Arentim e Cunha	Pecelar				
DESIGNAÇÃO	II 17					
DESCRIÇÃO	Capela Nossa Senhora das Neves ou de São Gonçalo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31556.56	202337.28			
	WGS84	41.489744	-8.510989			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 018	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro				
DESIGNAÇÃO	II 18				
DESCRIÇÃO	Capela das Almas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27004.55	206329.4		
	WGS84	41.525854	-8.456659		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 020	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Boavista			
DESIGNAÇÃO	II 20				
DESCRIÇÃO	Casa da Boavista				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26931.53	206257.68		
	WGS84	41.525211	-8.455781		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 021	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 21					
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta da Igreja e Igreja Paroquial de Aveleda					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27829.34	205839.7			
	WGS84	41.521417	-8.466519			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
		 				

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 022	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Sra. da Graça				
DESIGNAÇÃO	II 22					
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta da Senhora da Graça					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27663.76	205661.17			
	WGS84	41.519815	-8.464527			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 023	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Monte				
DESIGNAÇÃO	II 23					
DESCRIÇÃO	Casa do Monte					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29144.98	208372.81			
	WGS84	41.544177	-8.482403			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 024	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 24				
DESCRIÇÃO	Casa de São Miguel, Casa Brasileira, Cruzeiro e Capela do Senhor dos Paços				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29650.58	207773.74		
	WGS84	41.538765	-8.488433		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 027	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Porto Martin				
DESIGNAÇÃO	II 27					
DESCRIÇÃO	Casa do Cunha (Casa do Relógio)					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-30306.07	207181.28			
	WGS84	41.533406	-8.496258			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 028	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Gandra			
DESIGNAÇÃO	II 28				
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta da Gandra				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26638.31	204635.52		
	WGS84	41.510615	-8.452197		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 029	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 29				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Celeirós				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26719.92	204502.58		
	WGS84	41.509416	-8.453168		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 030	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Pontinha			
DESIGNAÇÃO	II 30				
DESCRIÇÃO	Casas da Pontinha e Cruzeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26590.38	204426.76		
	WGS84	41.508737	-8.451613		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 031	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Treseste				
DESIGNAÇÃO	II 31					
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural de Treseste					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27068.54	203808.66			
	WGS84	41.503156	-8.457313			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 035	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)					
DESIGNAÇÃO	II 35					
DESCRIÇÃO	Torre de São Tiago					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24481.6	208786.32			
	WGS84	41.548056	-8.426532			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 036	União das freguesias de Crespos e Pousada	Padrão				
DESIGNAÇÃO	II 36					
DESCRIÇÃO	Capela Nossa Senhora das Angustias e Senhor dos Passos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19181.29	214748.54			
	WGS84	41.601883	-8.363196			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 037	União das freguesias de Crespos e Pousada	Barredo				
DESIGNAÇÃO	II 37					
DESCRIÇÃO	Casa Rural de Lavoura					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19016.62	215015.09			
	WGS84	41.604287	-8.361229			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 038	União das freguesias de Crespos e Pousada	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 38					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Crespos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19090.5	215061.81			
	WGS84	41.604706	-8.362117			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 040	União das freguesias de Crespos e Pousada	Ombra				
DESIGNAÇÃO	II 40					
DESCRIÇÃO	Azenhas de Crespos (Azenhas de Ombra)					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria Rural				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-18586.08	216182.96			
	WGS84	41.614812	-8.356101			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 043	União das freguesias de Arentim e Cunha	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 43					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Cunha					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31667.56	202425.99			
	WGS84	41.490539	-8.512322			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 044	União das freguesias de Arentim e Cunha	Portela				
DESIGNAÇÃO	II 44					
DESCRIÇÃO	Quinta da Portela e Capela da Quinta da Portela					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31936.84	203048.44			
	WGS84	41.496132	-8.51558			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 045	União das freguesias de Arentim e Cunha	Cruzeiro				
DESIGNAÇÃO	II 45					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Cunha					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31648.78	202519.82			
	WGS84	41.491384	-8.512102			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 046	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe				
DESIGNAÇÃO	II 46				
DESCRIÇÃO	Casa do Lindoso				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25755.69	211964.21		
	WGS84	41.576629	-8.441938		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 048	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe				
DESIGNAÇÃO	II 48				
DESCRIÇÃO	Casa dos Soares				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25323.51	210918.19		
	WGS84	41.567225	-8.436712		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 050	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe				
DESIGNAÇÃO	II 50				
DESCRIÇÃO	Casa de Santo António				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25577.4	212374.09		
	WGS84	41.580325	-8.439818		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 051	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe				
DESIGNAÇÃO	II 51				
DESCRIÇÃO	Casa de Mouquim				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25308.06	212409.98		
	WGS84	41.580657	-8.436589		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 052	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe				
DESIGNAÇÃO	II 52				
DESCRIÇÃO	Capela de São Sebastião				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24921.6	211225.28		
	WGS84	41.570002	-8.431906		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 053	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe					
DESIGNAÇÃO	II 53					
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta do Carvalhal					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24633.68	212065.93			
	WGS84	41.57758	-8.428489			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 054	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe					
DESIGNAÇÃO	II 54					
DESCRIÇÃO	Capela de São Lourenço da Ordem					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25058.65	210173.57			
	WGS84	41.560529	-8.433505			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 055	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Cabanas			
DESIGNAÇÃO	II 55				
DESCRIÇÃO	Casa de Cabanas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24303.21	210721.52		
	WGS84	41.565486	-8.424472		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 056	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe					
DESIGNAÇÃO	II 56					
DESCRIÇÃO	Casa e Capela da Quinta da Granja					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24328.91	211347.27			
	WGS84	41.571119	-8.424805			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 057	Braga (São Vicente)				
DESIGNAÇÃO	II 57				
DESCRIÇÃO	Estádio Municipal de Braga				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Desporto			
	ATUAL	Desporto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24756.73	210385.91		
	WGS84	41.56245	-8.429895		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 058	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe				
DESIGNAÇÃO	II 58				
DESCRIÇÃO	Casarão da Rua 1º de Maio				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25334.26	210986.38		
	WGS84	41.567839	-8.436844		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 059	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Souto				
DESIGNAÇÃO	II 59					
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural do Lugar do Souto					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24648.06	201247.07			
	WGS84	41.48017	-8.428218			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 061	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Pousada				
DESIGNAÇÃO	II 61					
DESCRIÇÃO	Casa de Pousada e Capela de Pousada					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24464.13	201601.58			
	WGS84	41.483368	-8.42603			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 062	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Pousada				
DESIGNAÇÃO	II 62					
DESCRIÇÃO	Fachada e Portal de Casa Rural de Pousada					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24474.46	201484.42			
	WGS84	41.482313	-8.426149			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 063	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Granja			
DESIGNAÇÃO	II 63				
DESCRIÇÃO	Casa da Granja				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Não foi possível determinar o uso atual			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24964.64	200671.36		
	WGS84	41.474977	-8.431985		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 064	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 64				
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora do Rosário				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património Inventariado				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24583.91	201051.32		
	WGS84	41.47841	-8.427442		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 065	Espinho				
DESIGNAÇÃO	II 65				
DESCRIÇÃO	Santuário do Sameiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-19753.76	207916.76		
	WGS84	41.540358	-8.369838		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 066	Espinho	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 66				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural da Igreja				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-19061.62	208736.4		
	WGS84	41.547754	-8.36157		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 067	Esporões	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 67				
DESCRIÇÃO	Quinta do Pinheiro do Bicho (Casa do Perçal)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24464.35	204679.24		
	WGS84	41.511078	-8.426158		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 069	Esporões	Loureiro			
DESIGNAÇÃO	II 69				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural da Loureira				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM				
	ATUAL				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24288.18	204161.41		
	WGS84	41.506421	-8.424027		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 070	Esporões	Bocas			
DESIGNAÇÃO	II 70				
DESCRIÇÃO	Quinta de Bocas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Conjunto Habitacional / Apoio a Atividade Agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24001.5	204189.52		
	WGS84	41.506683	-8.420594		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 071	Esporões				
DESIGNAÇÃO	II 71				
DESCRIÇÃO	Casa da Torre				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Culto / Apoio a Atividade Agrícola			
	ATUAL	Habitação / Culto / Apoio a Atividade Agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23719.09	204902.53		
	WGS84	41.513111	-8.417239		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 072	Esporões				
DESIGNAÇÃO	II 72				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Esporões				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23725.83	204529.41		
	WGS84	41.509751	-8.417306		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 073	Esporões	Assento			
DESIGNAÇÃO	II 73				
DESCRIÇÃO	Casa do Assento (Casal de Poços)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23885.79	204467.17		
	WGS84	41.509186	-8.419219		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 075	Esporões				
DESIGNAÇÃO	II 75				
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora da Caridade				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23987.45	204462.65		
	WGS84	41.509143	-8.420437		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 076	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 76				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Este São Mamede				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-18753.35	211431.48		
	WGS84	41.572027	-8.357959		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 077	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	S. Simão				
DESIGNAÇÃO	II 77					
DESCRIÇÃO	Casa de São Simão e Capela de São Simão					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-17392.38	212272.16			
	WGS84	41.579627	-8.341665			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 078	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Rola				
DESIGNAÇÃO	II 78					
DESCRIÇÃO	Capela de São Sebastião					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-18519.6	212060.91			
	WGS84	41.5777	-8.355176			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 079	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 79					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Este São Pedro					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19769.17	210403.16			
	WGS84	41.562744	-8.370105			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 080	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 80					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de São Pedro					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19786.59	210324.58			
	WGS84	41.562036	-8.370311			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 081	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Areias de Cima			
DESIGNAÇÃO	II 81				
DESCRIÇÃO	Casa da Cancela				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-19839.63	211141.72		
	WGS84	41.569392	-8.370974		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 082	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Barreiro				
DESIGNAÇÃO	II 82					
DESCRIÇÃO	Quinta do Souto					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19964.9	211092.45			
	WGS84	41.568946	-8.372474			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 083	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Cruzeiro				
DESIGNAÇÃO	II 83					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Ferreiros					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25592.55	207662.75			
	WGS84	41.537906	-8.439799			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 084	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 84				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Ferreiros				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25657.24	207392.74		
	WGS84	41.535472	-8.440562		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 085	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Gandra			
DESIGNAÇÃO	II 85				
DESCRIÇÃO	Quinta da Gandra				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Equipamento Social - Educativo			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25775.51	207018.03		
	WGS84	41.532095	-8.441964		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					


IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 086	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Ventura				
DESIGNAÇÃO	II 86					
DESCRIÇÃO	Capela de São Nicolau Tulentino					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25994.16	206923.26			
	WGS84	41.531235	-8.444579			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 087	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Anjo			
DESIGNAÇÃO	II 87				
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta do Anjo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25741.24	206754.56		
	WGS84	41.529724	-8.441542		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 090	Figueiredo	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 90				
DESCRIÇÃO	Quinta da Igreja				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25815.26	203452.17		
	WGS84	41.499988	-8.442287		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 091	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 91					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Fradelos e Casa do Assento					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Serviços				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28773.53	204454.08			
	WGS84	41.508908	-8.477764			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 092	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	Chascas				
DESIGNAÇÃO	II 92					
DESCRIÇÃO	Casa das Chascas					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28490.19	204061.52			
	WGS84	41.505383	-8.474352			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 093	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Bretas			
DESIGNAÇÃO	II 93				
DESCRIÇÃO	Nascente de Águas Férreas de Bretas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Bem Público			
	ATUAL	Bem Público			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22206.71	208071.98		
	WGS84	41.541691	-8.39924		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 094	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Fonte Seca				
DESIGNAÇÃO	II 94					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Fraião					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-22529.29	207151.45			
	WGS84	41.533394	-8.403071			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 095	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	S. José			
DESIGNAÇÃO	II 95				
DESCRIÇÃO	Quinta de São José				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22721.56	207877.99		
	WGS84	41.53993	-8.405403		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 096	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 96					
DESCRIÇÃO	Igreja de Frossos e Cruzeiro da Igreja de Frossos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia e Paroquia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26536.09	210752.23			
	WGS84	41.565691	-8.451242			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 097	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	Chousa				
DESIGNAÇÃO	II 97					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Chousa					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26776.6	210723.3			
	WGS84	41.565423	-8.454124			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 099	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Sra. da Esperança				
DESIGNAÇÃO	II 99					
DESCRIÇÃO	Capela e Cruzeiro da Nossa Senhora da Esperança					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27215.78	208108.83			
	WGS84	41.541868	-8.459271			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 100	Gualtar	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 100				
DESCRIÇÃO	Quinta da Igreja, Igreja Velha e Cruzeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Habitação e apoio a atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21347.11	211116.81		
	WGS84	41.569129	-8.389046		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 101	Gualtar	Novainho				
DESIGNAÇÃO	II 101					
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural de Novainho					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-20620.28	210752.01			
	WGS84	41.565864	-8.38032			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 102	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Boucinha				
DESIGNAÇÃO	II 102					
DESCRIÇÃO	Sítio do Lugar da Boucinha ou Quinta do Ribeiro					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26537.12	201251.17			
	WGS84	41.480147	-8.450836			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 103	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 103					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Guisande					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26145.39	201477.56			
	WGS84	41.482198	-8.446155			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 104	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Barrimau				
DESIGNAÇÃO	II 104					
DESCRIÇÃO	Monumento ao Sagrado Coração de Maria					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26467.16	201491.1			
	WGS84	41.482309	-8.450008			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 106	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 106					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Lamações					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21934.44	208447.5			
	WGS84	41.54508	-8.395991			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 107	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Carreira				
DESIGNAÇÃO	II 107					
DESCRIÇÃO	Quinta da Carreira					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21841.2	208320.33			
	WGS84	41.543937	-8.394868			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 108	Lamas	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 108					
DESCRIÇÃO	Igreja Velha de Lamas					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24852.48	203613.99			
	WGS84	41.501475	-8.430763			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 109	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Carcavelos			
DESIGNAÇÃO	II 109				
DESCRIÇÃO	Casa de Carcavelos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25454.61	202592.88		
	WGS84	41.492262	-8.437932		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 111	União das freguesias de Lomar e Arcos	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 111					
DESCRIÇÃO	Igreja Velha de Lomar					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24744.68	206521.55			
	WGS84	41.527657	-8.429591			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 112	União das freguesias de Lomar e Arcos	Ponte Nova			
DESIGNAÇÃO	II 112				
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor dos Milagres e Ponte				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25369.75	205774.48		
	WGS84	41.520911	-8.437049		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 113	União das freguesias de Lomar e Arcos	Ponte Nova				
DESIGNAÇÃO	II 113					
DESCRIÇÃO	Quinta da Ferrugem					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25328.97	205934.21			
	WGS84	41.522351	-8.436567			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 114	União das freguesias de Lomar e Arcos	Laboriz				
DESIGNAÇÃO	II 114					
DESCRIÇÃO	Quinta do Laboriz					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25264.76	205557.13			
	WGS84	41.518958	-8.435782			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 115	União das freguesias de Lomar e Arcos	Capela				
DESIGNAÇÃO	II 115					
DESCRIÇÃO	Quinta do Souto do Vale					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24822.69	205461.13			
	WGS84	41.518107	-8.430482			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 116	União das freguesias de Lomar e Arcos	Varziela				
DESIGNAÇÃO	II 116					
DESCRIÇÃO	Casa da Varziela					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24740.86	206998.43			
	WGS84	41.531951	-8.429565			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 117	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	Rua Irmãos Roby				
DESIGNAÇÃO	II 117					
DESCRIÇÃO	Mosteiro da Visitação					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25132.76	209078.22			
	WGS84	41.550664	-8.434348			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 118	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	Rua Dr. Feliciano Campos				
DESIGNAÇÃO	II 118					
DESCRIÇÃO	Casa de Santa Maria e Nicho da Casa de Santa Maria					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25094.61	207879.52			
	WGS84	41.539873	-8.433841			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 119	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	Largo de Maximinos				
DESIGNAÇÃO	II 119					
DESCRIÇÃO	Igreja de São Pedro de Maximinos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25054.95	208332.22			
	WGS84	41.54395	-8.433384			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 120	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	Largo de Madre Deus				
DESIGNAÇÃO	II 120					
DESCRIÇÃO	Colégio dos Órfãos de São Caetano					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto e Equipamento Social				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25303.43	208197.4			
	WGS84	41.542729	-8.436357			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 122	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	São Gregório			
DESIGNAÇÃO	II 122				
DESCRIÇÃO	Capela de São Gregório e Cruzeiros				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto / Fruição			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26062.79	208153.55		
	WGS84	41.542309	-8.445455		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 123	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	Rua do Cruzeiro				
DESIGNAÇÃO	II 123					
DESCRIÇÃO	Casa Brasileira da Naia de Cima					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25547.67	207863.78			
	WGS84	41.539717	-8.439269			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 124	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	Largo do Peão da Meia Laranja			
DESIGNAÇÃO	II 124				
DESCRIÇÃO	Fachada da Casa do Orge				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Fruição			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25115.99	208290.27		
	WGS84	41.543571	-8.434114		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 126	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães					
DESIGNAÇÃO	II 126					
DESCRIÇÃO	Casa dos Fernandes					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27467.01	213968.64			
	WGS84	41.594619	-8.462549			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 127	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Calçada				
DESIGNAÇÃO	II 127					
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta do Eirado (ou dos Sampaio de Baixo)					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27065.32	213374.21			
	WGS84	41.589281	-8.457705			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 128	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Gandra				
DESIGNAÇÃO	II 128					
DESCRIÇÃO	Casa e Quinta da Nossa Senhora do Carmo (ou dos Sampaio de Cima)					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27056.75	213128.42			
	WGS84	41.587068	-8.457591			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 129	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Estrada				
DESIGNAÇÃO	II 129					
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora do Carmo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26890.68	213011.41			
	WGS84	41.58602	-8.455594			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 130	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 130					
DESCRIÇÃO	Igreja de São Paio de Merelim					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27392.82	212959.49			
	WGS84	41.585536	-8.461614			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 131	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Calçada				
DESIGNAÇÃO	II 131					
DESCRIÇÃO	Casa da Calçada					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27726.75	213226.23			
	WGS84	41.587926	-8.46563			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 132	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Ruães				
DESIGNAÇÃO	II 132					
DESCRIÇÃO	Casa de São Bento e Capela de São Bento					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28381.56	213185.75			
	WGS84	41.587538	-8.473481			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 133	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	S. Roque				
DESIGNAÇÃO	II 133					
DESCRIÇÃO	Capela de São Roque					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27777.87	212820.63			
	WGS84	41.584272	-8.466225			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 134	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	S. Brás do Carmo				
DESIGNAÇÃO	II 134					
DESCRIÇÃO	Capela de São Brás do Carmo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26747.55	212639.28			
	WGS84	41.582675	-8.453861			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 135	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	S. Brás do Carmo				
DESIGNAÇÃO	II 135					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de São Brás do Carmo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26763.01	212682.83			
	WGS84	41.583066	-8.454048			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 136	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	S. Brás do Carmo				
DESIGNAÇÃO	II 136					
DESCRIÇÃO	Antiga casa de Veloso					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação e Restauração				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26791.83	212658.45			
	WGS84	41.582846	-8.454393			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 137	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 137					
DESCRIÇÃO	Igreja de São Pedro de Merelim					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia de Merelim S. Pedro					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26920.5	212450.84			
	WGS84	41.580972	-8.455927			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 138	Mire de Tibães	Pedreira				
DESIGNAÇÃO	II 138					
DESCRIÇÃO	Casa do Covo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28302.08	212475.37			
	WGS84	41.581145	-8.472495			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 139	Mire de Tibães	Sobrado				
DESIGNAÇÃO	II 139					
DESCRIÇÃO	Casa de São Bentinho do Sobrado					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28406.12	211938.33			
	WGS84	41.576306	-8.473717			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 140	Mire de Tibães	Ruães				
DESIGNAÇÃO	II 140					
DESCRIÇÃO	Antiga Companhia Fabril do Cávado (Fabrica de Ruães)					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Arqueológico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28927.97	212822.73			
	WGS84	41.58425	-8.480017			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 141	Mire de Tibães	Melhorado de Baixo				
DESIGNAÇÃO	II 141					
DESCRIÇÃO	Quinta do Melhorando de Baixo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29009.94	211541.08			
	WGS84	41.572708	-8.480938			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 143	Mire de Tibães	Convento			
DESIGNAÇÃO	II 143				
DESCRIÇÃO	Quinta da Eira				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28875.15	209772.61		
	WGS84	41.55679	-8.479237		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 144	Mire de Tibães	S. Filipe				
DESIGNAÇÃO	II 144					
DESCRIÇÃO	Capela e Cruzeiro de São Filipe					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29274.86	208849.59			
	WGS84	41.548465	-8.483983			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						


IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 145	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Bouça da Cruz			
DESIGNAÇÃO	II 145				
DESCRIÇÃO	Casa Grande da Bouça da Cruz (Casa de Vilar)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23177.48	202951.62		
	WGS84	41.495561	-8.410677		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 146	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Soutelo de Cima				
DESIGNAÇÃO	II 146					
DESCRIÇÃO	Casa da Ribeira de Cima					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23270.31	202606.45			
	WGS84	41.492451	-8.411775			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 147	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Sr. do Calvário				
DESIGNAÇÃO	II 147					
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora do Calvário					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23080.51	202550.47			
	WGS84	41.491952	-8.4095			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 148	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Assento			
DESIGNAÇÃO	II 148				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial da Morreira e Cruzeiro da Igreja				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22987.97	202810.15		
	WGS84	41.494293	-8.408402		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 149	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 149					
DESCRIÇÃO	Igreja de Navarra					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-20556.78	215365.75			
	WGS84	41.607406	-8.379716			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 150	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra				
DESIGNAÇÃO	II 150				
DESCRIÇÃO	Solar Brasileiro de Manuel Fernandes				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21101.08	215630.55		
	WGS84	41.609776	-8.386255		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 151	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Rio				
DESIGNAÇÃO	II 151					
DESCRIÇÃO	Azenhas de Navarra					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria Rural				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21000.53	216043.55			
	WGS84	41.613497	-8.385064			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 153	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Facha / Assento				
DESIGNAÇÃO	II 153					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Nogueira					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23367.19	206284.38			
	WGS84	41.525563	-8.413078			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 154	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Facha / Assento			
DESIGNAÇÃO	II 154				
DESCRIÇÃO	Casa Paroquial (Facha)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23401.34	206228.21		
	WGS84	41.525056	-8.413485		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 155	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Espírito Santo				
DESIGNAÇÃO	II 155					
DESCRIÇÃO	Capela do Espírito Santo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-22330.77	206920.92			
	WGS84	41.531324	-8.400684			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 157	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Dadim				
DESIGNAÇÃO	II 157					
DESCRIÇÃO	Casa de Dadim					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-20696.03	208296.13			
	WGS84	41.54375	-8.381143			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 158	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Termo				
DESIGNAÇÃO	II 158					
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural do Termo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28375.51	200744.78			
	WGS84	41.475525	-8.472822			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 159	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Bicuela				
DESIGNAÇÃO	II 159					
DESCRIÇÃO	Casa da Bicuela					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27850.35	201044.38			
	WGS84	41.47824	-8.466549			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 160	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Igreja				
DESIGNAÇÃO	II 160					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Oliveira de São Pedro					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28129.78	201020.64			
	WGS84	41.478017	-8.469893			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 161	Padim da Graça	Sra. da Graça				
DESIGNAÇÃO	II 161					
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora da Graça					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-30026.57	210955.13			
	WGS84	41.567395	-8.493098			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 162	Padim da Graça	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 162					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Padim da Graça					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29442.86	210721.37			
	WGS84	41.565312	-8.486088			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 163	Padim da Graça	Cruzeiro				
DESIGNAÇÃO	II 163					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Padim da Graça					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29543.7	210863.75			
	WGS84	41.56659	-8.487304			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 164	Palmeira	Arrifana			
DESIGNAÇÃO	II 164				
DESCRIÇÃO	Casa d'Arrifana de Cima				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25075.11	213254.32		
	WGS84	41.588266	-8.433831		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 165	Palmeira	Arrifana				
DESIGNAÇÃO	II 165					
DESCRIÇÃO	Casa d'Arrifana de Baixo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25059.16	213349.4			
	WGS84	41.589123	-8.433644			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 166	Palmeira	Verdasca				
DESIGNAÇÃO	II 166					
DESCRIÇÃO	Casa da Verdasca					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25229.85	214579.24			
	WGS84	41.60019	-8.435743			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 167	Palmeira				
DESIGNAÇÃO	II 167				
DESCRIÇÃO	Quinta dos Ingleses				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação / Equipamento Hoteleiro			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25741.29	214906.13		
	WGS84	41.603117	-8.441892		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 168	Palmeira	Santo António			
DESIGNAÇÃO	II 168				
DESCRIÇÃO	Casa do Saganha e Capela de Santo António				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Restauração, Habitação e Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24882.6	214779.74		
	WGS84	41.602007	-8.431586		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 169	Palmeira	Nossa Senhora dos Milagres			
DESIGNAÇÃO	II 169				
DESCRIÇÃO	Capela da Nossa Senhora dos Milagres				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24657.79	214581.54		
	WGS84	41.600229	-8.428881		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 170	Palmeira				
DESIGNAÇÃO	II 170				
DESCRIÇÃO	Casa do Rio				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24533.53	214496.25		
	WGS84	41.599465	-8.427387		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 171	Palmeira					
DESIGNAÇÃO	II 171					
DESCRIÇÃO	Casa de Vilarinho					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24026.5	213744.34			
	WGS84	41.592711	-8.421275			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 172	Palmeira	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 172					
DESCRIÇÃO	Igreja de Palmeira e Villa					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Arqueológico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24541.04	213435.14			
	WGS84	41.589911	-8.427434			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 173	Palmeira	São José			
DESIGNAÇÃO	II 173				
DESCRIÇÃO	Quinta de São José				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24508.62	213230.1		
	WGS84	41.588066	-8.427037		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 174	Palmeira	Boavista			
DESIGNAÇÃO	II 174				
DESCRIÇÃO	Casa do Parque da Boavista				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24583.36	212721		
	WGS84	41.58348	-8.427912		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 176	Palmeira					
DESIGNAÇÃO	II 176					
DESCRIÇÃO	Capela da Antiga Quinta e São Tiago					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24657.11	212796.09			
	WGS84	41.584154	-8.4288			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 177	Palmeira				
DESIGNAÇÃO	II 177				
DESCRIÇÃO	Azenhas da Central Elevatória				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria Rural			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24774	215224.09		
	WGS84	41.606011	-8.430302		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 178	Palmeira				
DESIGNAÇÃO	II 178				
DESCRIÇÃO	Casa Pedras Cavalgadas e edificações anexas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Restauração			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24693	213062.7		
	WGS84	41.58635	-8.42932		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 181	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães					
DESIGNAÇÃO	II 181					
DESCRIÇÃO	Casa e Capela de São José					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27357.29	210411.79			
	WGS84	41.562599	-8.461071			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 183	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Quinta do Lugar			
DESIGNAÇÃO	II 183				
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta do Lugar				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27716.89	210356.21		
	WGS84	41.562086	-8.46538		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 184	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 184				
DESCRIÇÃO	Quinta da Igreja				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27571.61	210340.02		
	WGS84	41.561945	-8.463637		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 185	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Souto				
DESIGNAÇÃO	II 185					
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta do Souto					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27900.45	210199.77			
	WGS84	41.560671	-8.467573			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 186	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Veiga				
DESIGNAÇÃO	II 186					
DESCRIÇÃO	Sítio Rural do Lugar da Veiga					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28118.15	210423.61			
	WGS84	41.562679	-8.470193			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 187	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães					
DESIGNAÇÃO	II 187					
DESCRIÇÃO	Quinta da Casa Nova					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28204.27	210748.81			
	WGS84	41.565604	-8.471241			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 188	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Quinta da Raiva			
DESIGNAÇÃO	II 188				
DESCRIÇÃO	Casa da Raiva				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27769.35	210008.94		
	WGS84	41.558957	-8.465993		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 189	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	São Sebastião				
DESIGNAÇÃO	II 189					
DESCRIÇÃO	Capela de São Sebastião					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27514.12	210101.21			
	WGS84	41.559797	-8.462937			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 190	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 190					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Passos São Julião					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-30534.75	206568.19			
	WGS84	41.527877	-8.498967			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 191	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Souto			
DESIGNAÇÃO	II 191				
DESCRIÇÃO	Casa de Souto				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-30675.53	206287.62		
	WGS84	41.525346	-8.50064		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 192	Sequeira	Torre			
DESIGNAÇÃO	II 192				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural da Torre				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29861.6	206354.84		
	WGS84	41.525982	-8.490891		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 193	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Serra				
DESIGNAÇÃO	II 193					
DESCRIÇÃO	Casa do Lugar da Serra					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31301.47	205590.07			
	WGS84	41.519041	-8.508103			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 194	Pedralva	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 194					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Pedralva e Cruzeiro					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-15668.8	210096.57			
	WGS84	41.560075	-8.320941			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
		 				

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 195	Pedralva	Assento / Codeçoza				
DESIGNAÇÃO	II 195					
DESCRIÇÃO	Centro Histórico Rural de Pedralva					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação / Comércio				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-15557.19	209896.51			
	WGS84	41.558276	-8.319598			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 196	Pedralva				
DESIGNAÇÃO	II 196				
DESCRIÇÃO	Casa de Eiras e Capela de São Gonçalo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15881.07	211337.06		
	WGS84	41.571239	-8.323518		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 197	Pedralva	Espírito Santo			
DESIGNAÇÃO	II 197				
DESCRIÇÃO	Capela e Cruzeiro do Espírito Santo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15472.32	210431.34		
	WGS84	41.563093	-8.318594		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 198	Pedralva	Outeiro			
DESIGNAÇÃO	II 198				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural do Outeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15300.48	210500.55		
	WGS84	41.563719	-8.316536		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 199	Pedralva	Outeiro			
DESIGNAÇÃO	II 199				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural do Outeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15097.02	210520.37		
	WGS84	41.563901	-8.314097		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 200	Pedralva	Outeiro			
DESIGNAÇÃO	II 200				
DESCRIÇÃO	Casa Grande do Outeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15094.23	210379.65		
	WGS84	41.562634	-8.31406		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 201	Pedralva	Alvar				
DESIGNAÇÃO	II 201					
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural de Alvar					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-13804.81	209479.22			
	WGS84	41.554551	-8.298582			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 202	Pedralva	Além				
DESIGNAÇÃO	II 202					
DESCRIÇÃO	Casas de Além					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-13995.86	209626.33			
	WGS84	41.555872	-8.300875			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 203	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Soutelo de Baixo			
DESIGNAÇÃO	II 203				
DESCRIÇÃO	Casa de Soutelo de Baixo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23722.55	202525.97		
	WGS84	41.491713	-8.417187		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 204	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Assento			
DESIGNAÇÃO	II 204				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Penso Santo Estêvão e Cruzeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto / Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Culto / Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24235.62	202331.17		
	WGS84	41.489944	-8.423324		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 205	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Outeiro			
DESIGNAÇÃO	II 205				
DESCRIÇÃO	Quinta de Outeiro do Moinho				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24115.81	202056.07		
	WGS84	41.48747	-8.421878		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 206	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Assento			
DESIGNAÇÃO	II 206				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Penso São Vicente				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25680.37	202545.48		
	WGS84	41.491828	-8.440633		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 207	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Penas			
DESIGNAÇÃO	II 207				
DESCRIÇÃO	Casa Rural de Penas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25355.04	202391.7		
	WGS84	41.490454	-8.436731		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 208	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Torreiras			
DESIGNAÇÃO	II 208				
DESCRIÇÃO	Casa de Torneiros				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Hotel Rural			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25117.01	201932.75		
	WGS84	41.486329	-8.433861		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 210	União das freguesias de Crespos e Pousada	Além			
DESIGNAÇÃO	II 210				
DESCRIÇÃO	Quinta do Além				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-17217.07	215352.22		
	WGS84	41.607363	-8.339652		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 212	União das freguesias de Crespos e Pousada	S. Martinho				
DESIGNAÇÃO	II 212					
DESCRIÇÃO	Quinta da Pena					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-17801.65	215059.72			
	WGS84	41.604717	-8.346656			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 214	Priscos	Outeiro			
DESIGNAÇÃO	II 214				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural do Outeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28198.38	201569.07		
	WGS84	41.482953	-8.47074		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 215	Priscos	Outeiro			
DESIGNAÇÃO	II 215				
DESCRIÇÃO	Igreja e Casa Paroquial de Priscos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28781.89	203249.01		
	WGS84	41.498057	-8.477807		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 216	Priscos	São Tomé			
DESIGNAÇÃO	II 216				
DESCRIÇÃO	Quinta de São Tomé				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28032.57	202004.85		
	WGS84	41.486882	-8.468775		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 217	Priscos	Ribeira / Ossados			
DESIGNAÇÃO	II 217				
DESCRIÇÃO	Casa da Ribeira				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29458.9	203556.67		
	WGS84	41.500803	-8.48593		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					


IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 218	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 218					
DESCRIÇÃO	Convento de São Francisco					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Sem Uso – Futura Pousada de Juventude				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25481.55	210162.05			
	WGS84	41.560412	-8.438574			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 220	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento			
DESIGNAÇÃO	II 220				
DESCRIÇÃO	Igreja de São Francisco				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25515.7	210160.26		
	WGS84	41.560395	-8.438984		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 221	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 221					
DESCRIÇÃO	Casa dos Lagos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Equipamento Educativo				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25663.67	209977.72			
	WGS84	41.558746	-8.44075			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 222	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Bom Sucesso			
DESIGNAÇÃO	II 222				
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor do Bom Sucesso				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25930.14	209844.69		
	WGS84	41.55754	-8.443938		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 223	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Rua Costa Gomes			
DESIGNAÇÃO	II 223				
DESCRIÇÃO	Casas Oitocentistas (7)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25756.36	209762.81		
	WGS84	41.556808	-8.441852		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 224	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)	Parretas				
DESIGNAÇÃO	II 224					
DESCRIÇÃO	Fontanário das Parretas					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Fonte				
	ATUAL	Fonte				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25096.11	209493.22			
	WGS84	41.554402	-8.433926			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 225	Ruilhe	Este			
DESIGNAÇÃO	II 225				
DESCRIÇÃO	Casas Lugar de Este				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação / Equipamento Educativo			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-30247.57	202954.49		
	WGS84	41.495352	-8.495345		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 226	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Bairro				
DESIGNAÇÃO	II 226					
DESCRIÇÃO	Capela da Nossa Senhora da Saúde (ou da Quinta do Bairro)					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19969.81	214434.74			
	WGS84	41.599038	-8.372644			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 227	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Barrio				
DESIGNAÇÃO	II 227					
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta da Bouça e Capela de São Brás ou da Quinta da Bouça					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Culto / Apoio a Atividade Agrícola				
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19769.74	214478.6			
	WGS84	41.599438	-8.370246			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 251	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)	Rua d'Espadanido				
DESIGNAÇÃO	II 251					
DESCRIÇÃO	Capela de Santo Adrião					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23186.56	207870.18			
	WGS84	41.539846	-8.410975			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 253	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)	Ponte				
DESIGNAÇÃO	II 253					
DESCRIÇÃO	Parque São João da Ponte					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Parque/Culto				
	ATUAL	Parque/Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23839	208114.11			
	WGS84	41.542024	-8.418803			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 263	Braga (São Vítor)				
DESIGNAÇÃO	II 263				
DESCRIÇÃO	Colégio de Montariol				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto / Equipamento de Saúde			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23158.84	211195.99		
	WGS84	41.569792	-8.410771		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 264	Braga (São Vítor)	Areal de Cima			
DESIGNAÇÃO	II 264				
DESCRIÇÃO	Torre de Passos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23074.77	210587.91		
	WGS84	41.564319	-8.409739		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 265	Braga (São Vítor)				
DESIGNAÇÃO	II 265				
DESCRIÇÃO	Casa de Passos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação e Culto			
	ATUAL	Equipamento Social / Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23038.03	210561.55		
	WGS84	41.564083	-8.409298		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 266	Braga (São Vítor)				
DESIGNAÇÃO	II 266				
DESCRIÇÃO	Igreja do Cemitério e Capela do Cemitério de Monte d'Arcos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto / Cemitério			
	ATUAL	Culto / Cemitério			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23257.3	209977.47		
	WGS84	41.558818	-8.411904		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 267	Braga (São Vítor)	Rua Professor machado Vilela				
DESIGNAÇÃO	II 267					
DESCRIÇÃO	Lar Feminino de Santa Tecla					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação / Equipamento Social (Lar)				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23131.48	208772.17			
	WGS84	41.547969	-8.410349			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 268	Braga (São Vítor)	Rua Jaime SottoMaior			
DESIGNAÇÃO	II 268				
DESCRIÇÃO	Casa da Tojeira				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22814.57	208827.19		
	WGS84	41.548474	-8.406553		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 269	Braga (São Vítor)	Rua do Cantinho			
DESIGNAÇÃO	II 269				
DESCRIÇÃO	Casa da Quinta de Santa Tecla e Igreja da Quinta de Santa Tecla				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22883.78	208650.74		
	WGS84	41.546883	-8.407376		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 284	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 284					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Semelhe					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27474.47	209475.48			
	WGS84	41.554164	-8.462433			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 285	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Mata			
DESIGNAÇÃO	II 285				
DESCRIÇÃO	Quinta da Mata				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27741.73	209071.4		
	WGS84	41.550517	-8.465618		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 286	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Santarão			
DESIGNAÇÃO	II 286				
DESCRIÇÃO	Sítio Rural do Santarão				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26743.57	209685.86		
	WGS84	41.556083	-8.453682		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 287	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Barral			
DESIGNAÇÃO	II 287				
DESCRIÇÃO	Casa de Lavoura do Barral				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26496.02	209520.09		
	WGS84	41.554599	-8.450707		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 288	Sequeira	Sampaio			
DESIGNAÇÃO	II 288				
DESCRIÇÃO	Casas da Quinta de Sampaio e Capela da Quinta de Sampaio				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27262.68	207006.5		
	WGS84	41.531942	-8.459783		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 289	Sequeira	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 289					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Sequeira					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28294.44	206435.7			
	WGS84	41.526767	-8.472119			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 290	Sobreposta	Assento			
DESIGNAÇÃO	II 290				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Sobreposta e Relógio de Sol				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-16919.13	209401.22		
	WGS84	41.553788	-8.33591		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 291	Sobreposta	lageosa			
DESIGNAÇÃO	II 291				
DESCRIÇÃO	Casa Loureiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15919.57	208916.58		
	WGS84	41.549445	-8.323916		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 292	Sobreposta	Lageosa			
DESIGNAÇÃO	II 292				
DESCRIÇÃO	Casa Bacelar				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-16006.14	208790.91		
	WGS84	41.548312	-8.32495		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 293	Sobreposta	Lageosa				
DESIGNAÇÃO	II 293					
DESCRIÇÃO	Capela de São Tomé da Lageosa					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-15875.17	208415.3			
	WGS84	41.544933	-8.32337			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 294	Sobreposta	Portela			
DESIGNAÇÃO	II 294				
DESCRIÇÃO	Cruzeiro do Senhor da Portela e Alminhas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-17166.02	209512.65		
	WGS84	41.554786	-8.338872		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 295	Tadim	Quintais			
DESIGNAÇÃO	II 295				
DESCRIÇÃO	Casa Grande de Quintais de Baixo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem Uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29858.95	204093.34		
	WGS84	41.50562	-8.490748		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 296	Tadim	Assento			
DESIGNAÇÃO	II 296				
DESCRIÇÃO	Centro Cívico e Histórico de Tadim				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação, Culto, Comércio e Serviços			
	ATUAL	Habitação, Culto, Comércio e Serviços			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29771.29	204264.48		
	WGS84	41.507164	-8.489706		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 297	Tadim	Monte			
DESIGNAÇÃO	II 297				
DESCRIÇÃO	Casas e Anexos de Monte Novo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Família Braga da Cruz				
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29911.25	204447.16		
	WGS84	41.508804	-8.491392		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 298	Tadim	Geraz			
DESIGNAÇÃO	II 298				
DESCRIÇÃO	Casa de Geraz				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Família Braga da Cruz				
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29600.65	204639.05		
	WGS84	41.510543	-8.487681		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 299	Tadim	Bairro				
DESIGNAÇÃO	II 299					
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora das Candeias					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29863.92	204777.75			
	WGS84	41.511782	-8.490841			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 300	Tebosa	Paço			
DESIGNAÇÃO	II 300				
DESCRIÇÃO	Quinta do Paço				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28885.05	201519.36		
	WGS84	41.48248	-8.478959		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 301	Tebosa	Vendas			
DESIGNAÇÃO	II 301				
DESCRIÇÃO	Capela e Casas de Vendas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação, Apoio à atividade agrícola, Culto			
	ATUAL	Habitação, Apoio à atividade agrícola, Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28714.09	201711.25		
	WGS84	41.484214	-8.476922		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 302	Tebosa	Barreiro			
DESIGNAÇÃO	II 302				
DESCRIÇÃO	Casas do Barreiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28456.35	201718.19		
	WGS84	41.484286	-8.473836		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 303	Tebosa	Laião			
DESIGNAÇÃO	II 303				
DESCRIÇÃO	Casa de Laião				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29454.91	201430.1		
	WGS84	41.481656	-8.485778		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 304	Tebosa	Assento/Cadoi				
DESIGNAÇÃO	II 304					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial, Casa Riba e Casa Cadoi					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29343.27	201501.3			
	WGS84	41.482301	-8.484445			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 305	Tebosa	cADOI				
DESIGNAÇÃO	II 305					
DESCRIÇÃO	Casa de Cadoi ou de Bandeira					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29644.95	201605.69			
	WGS84	41.48323	-8.488062			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 306	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 306				
DESCRIÇÃO	Antiga Escola de Dom Luís de Castro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Educação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21693.34	209641.29		
	WGS84	41.555835	-8.393144		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 307	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Senhora da Rocha				
DESIGNAÇÃO	II 307					
DESCRIÇÃO	Villa Palmira					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21340.25	209647.47			
	WGS84	41.5559	-8.388912			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 308	Tebosa	Arco			
DESIGNAÇÃO	II 308				
DESCRIÇÃO	Casas de Laião e Casa do Arco				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23886.61	206548.75		
	WGS84	41.527928	-8.419311		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 310	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Boa Vista				
DESIGNAÇÃO	II 310					
DESCRIÇÃO	Casa dos Castelos ou Castelo do Bom Jesus					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Hotelaria				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-20305.58	209866.34			
	WGS84	41.557898	-8.376517			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 312	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Assento				
DESIGNAÇÃO	II 312					
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Tenões					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21184.34	209794.38			
	WGS84	41.557227	-8.387048			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 315	Vilaça	Cruzeiro			
DESIGNAÇÃO	II 315				
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Vilaça				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Monumento Evocativo			
	ATUAL	Monumento Evocativo			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28539.26	205743.17		
	WGS84	41.520523	-8.475019		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 316	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	Saldouro				
DESIGNAÇÃO	II 316					
DESCRIÇÃO	Casa de Saldouro					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29500.38	204920.01			
	WGS84	41.513076	-8.486493			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA		LUGAR		
ID 317	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro		Assento		
DESIGNAÇÃO	II 317				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Vimieiro e Imóvel Envolvente				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia e vários proprietários				
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS		X	Y	
	ETRS89-TM06		-27378.49	204174.1	
	WGS84		41.506436	-8.461042	
FOTOGRAFIA AÉREA			FOTOS DO IMÓVEL		
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 318	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Monte			
DESIGNAÇÃO	II 318				
DESCRIÇÃO	Casa da Palmeira e Alminhas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27497.7	204279.44		
	WGS84	41.50738	-8.462474		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 319	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Treseste				
DESIGNAÇÃO	II 319					
DESCRIÇÃO	Casa de Treseste					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27152.09	203680.49			
	WGS84	41.501999	-8.458308			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 320	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 320				
DESCRIÇÃO	Capela de São João				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23017.16	212395.42		
	WGS84	41.580595	-8.409118		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 321	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 321				
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora da Nazaré				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22096.33	213143.52		
	WGS84	41.587357	-8.398103		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 322	Adaúfe				
DESIGNAÇÃO	II 322				
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora de Lurdes				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22846.36	212722.47		
	WGS84	41.583545	-8.407082		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 323	Adaúfe					
DESIGNAÇÃO	II 323					
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23911.92	214627.47			
	WGS84	41.600665	-8.419936			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 324	União das freguesias de Lomar e Arcos					
DESIGNAÇÃO	II 324					
DESCRIÇÃO	Igreja Matriz de Arcos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24115.91	205909.24			
	WGS84	41.522163	-8.422033			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 325	União das freguesias de Arentim e Cunha				
DESIGNAÇÃO	II 325				
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora dos Esquecidos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-31426.71	202620.47		
	WGS84	41.492299	-8.509449		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 326	União das freguesias de Arentim e Cunha					
DESIGNAÇÃO	II 326					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Arentim					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31598.55	202025.91			
	WGS84	41.486939	-8.511475			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 327	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)					
DESIGNAÇÃO	II 327					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Cabreiros					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-29632.72	207875.51			
	WGS84	41.539682	-8.488224			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 328	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro					
DESIGNAÇÃO	II 328					
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor da Paciência					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25862.42	204538.77			
	WGS84	41.50977	-8.442898			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 329	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)				
DESIGNAÇÃO	II 329				
DESCRIÇÃO	Capela de S. Sebastião				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24701.03	208735.4		
	WGS84	41.547591	-8.429159		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 330	União das freguesias de Crespos e Pousada					
DESIGNAÇÃO	II 330					
DESCRIÇÃO	Capela de Santo Amaro					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-18711.63	214935.97			
	WGS84	41.603582	-8.357568			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 331	União das freguesias de Arentim e Cunha					
DESIGNAÇÃO	II 331					
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora do Carmo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-31313.12	202883.39			
	WGS84	41.494671	-8.508102			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 332	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)				
DESIGNAÇÃO	II 332				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Escudeiros				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24631.02	200965.39		
	WGS84	41.477635	-8.428003		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 333	Espinho				
DESIGNAÇÃO	II 333				
DESCRIÇÃO	Capela de Santo António				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-17846.17	208022.43		
	WGS84	41.541354	-8.346981		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 334	Esporões				
DESIGNAÇÃO	II 334				
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor dos Aflitos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23719.35	204039.78		
	WGS84	41.505343	-8.417209		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 335	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)				
DESIGNAÇÃO	II 335				
DESCRIÇÃO	Capela de São Bento				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-19445.76	210444.38		
	WGS84	41.563123	-8.366229		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 336	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves					
DESIGNAÇÃO	II 336					
DESCRIÇÃO	Capela da Nossa Senhora da Misericórdia					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26248.4	206222.51			
	WGS84	41.524917	-8.447595			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 337	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves					
DESIGNAÇÃO	II 337					
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor dos Aflitos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26574.25	207744.78			
	WGS84	41.538612	-8.451566			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 338	Figueiredo				
DESIGNAÇÃO	II 338				
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora de Fátima				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26355.06	203393.5		
	WGS84	41.499442	-8.448749		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 339	União das freguesias de Vilaça e Fradelos					
DESIGNAÇÃO	II 339					
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor dos Malguiados					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28658.3	204040.5			
	WGS84	41.505188	-8.476364			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 340	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações				
DESIGNAÇÃO	II 340				
DESCRIÇÃO	Igreja Nova de Fraião				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22167.73	207513.7		
	WGS84	41.536666	-8.398752		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 341	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações				
DESIGNAÇÃO	II 341				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Fraião				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22198.92	207550.09		
	WGS84	41.536992	-8.399127		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 342	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos				
DESIGNAÇÃO	II 342				
DESCRIÇÃO	Capela de São Gonçalo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26795.52	210074.09		
	WGS84	41.559577	-8.454322		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 343	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos					
DESIGNAÇÃO	II 343					
DESCRIÇÃO	Capela de Santo António					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26432.63	210887.87			
	WGS84	41.566916	-8.450008			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 344	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves				
DESIGNAÇÃO	II 344				
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora da Senhora da Saúde				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26405.31	208822.06		
	WGS84	41.548317	-8.449589		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 345	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves				
DESIGNAÇÃO	II 345				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Gondizalves				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26941.03	208117.62		
	WGS84	41.541957	-8.455979		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 346	Gualtar				
DESIGNAÇÃO	II 346				
DESCRIÇÃO	Igreja Nova de Gualtar				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21266.7	210794.47		
	WGS84	41.566229	-8.388071		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 347	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)				
DESIGNAÇÃO	II 347				
DESCRIÇÃO	Capela do Padrão				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25635.12	201356.98		
	WGS84	41.481129	-8.440041		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 348	Lamas				
DESIGNAÇÃO	II 348				
DESCRIÇÃO	Capela de Santo António				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25420.59	203011.53		
	WGS84	41.496033	-8.437542		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 349	Lamas				
DESIGNAÇÃO	II 349				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Lamas				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25024.23	203626.11		
	WGS84	41.501579	-8.432821		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 350	União das freguesias de Lomar e Arcos					
DESIGNAÇÃO	II 350					
DESCRIÇÃO	Igreja Nova de Lomar					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24593.56	206756.97			
	WGS84	41.529782	-8.42779			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 351	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)					
DESIGNAÇÃO	II 351					
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora da Agonia					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25407.87	208811.03			
	WGS84	41.54825	-8.437634			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 352	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)					
DESIGNAÇÃO	II 352					
DESCRIÇÃO	Capela de São Miguel-o-Anjo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25046.42	208862.81			
	WGS84	41.548728	-8.433304			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 353	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos					
DESIGNAÇÃO	II 353					
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora da Consolação					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-26754.76	212474.2			
	WGS84	41.581188	-8.45394			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 354	Mire de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 354				
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora do Ó				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28821.37	211511.41		
	WGS84	41.572448	-8.478675		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 355	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra					
DESIGNAÇÃO	II 355					
DESCRIÇÃO	Capela de Santa Cristina (Capela da Ermida)					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19842.44	215420.1			
	WGS84	41.607913	-8.371149			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 356	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 356				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Nogueiró				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21356.89	209055.93		
	WGS84	41.550573	-8.38909		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 357	União das freguesias de Nogueiró e Tenões					
DESIGNAÇÃO	II 357					
DESCRIÇÃO	Capela da Casa de Saúde do Bom Jesus					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-22192.13	209068.65			
	WGS84	41.550665	-8.399102			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						


IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 358	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)				
DESIGNAÇÃO	II 358				
DESCRIÇÃO	Capela de São Bento				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28055.79	201169.38		
	WGS84	41.479359	-8.469014		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 359	Padim da Graça					
DESIGNAÇÃO	II 359					
DESCRIÇÃO	Capela de Santo António					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-30328.77	210606.94			
	WGS84	41.564248	-8.496703			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 360	Palmeira				
DESIGNAÇÃO	II 360				
DESCRIÇÃO	Capela de Santo Estevão				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26441.46	213311.2		
	WGS84	41.588734	-8.45022		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 361	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães					
DESIGNAÇÃO	II 361					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Panoias					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27606.36	211512.67			
	WGS84	41.572502	-8.464108			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 362	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 362				
DESCRIÇÃO	Capela de São Caetano				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27095.31	210570.94		
	WGS84	41.56404	-8.457938		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 363	União das freguesias de Crespos e Pousada					
DESIGNAÇÃO	II 363					
DESCRIÇÃO	Capela de Santo António					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-17912.25	214464.54			
	WGS84	41.599355	-8.347965			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 364	Priscos				
DESIGNAÇÃO	II 364				
DESCRIÇÃO	Sítio do Senhor dos Passos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28117.97	203432.68		
	WGS84	41.499735	-8.469864		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 365	Priscos				
DESIGNAÇÃO	II 365				
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor dos Passos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28695.63	203407.07		
	WGS84	41.499484	-8.476781		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 366	Ruilhe				
DESIGNAÇÃO	II 366				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Ruilhe				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-30531.27	202734.41		
	WGS84	41.49336	-8.498731		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 367	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra					
DESIGNAÇÃO	II 367					
DESCRIÇÃO	Igreja Matriz de Santa Lucrécia de Algeriz					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-19960.87	213639.23			
	WGS84	41.591876	-8.37251			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 368	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra					
DESIGNAÇÃO	II 368					
DESCRIÇÃO	Capela de Santa Catarina					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-20218.56	213811.27			
	WGS84	41.593419	-8.375607			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 369	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)					
DESIGNAÇÃO	II 369					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24051.19	208621.42			
	WGS84	41.546585	-8.421366			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 370	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)					
DESIGNAÇÃO	II 370					
DESCRIÇÃO	Igreja de Santo Adrião					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23210.21	207801.32			
	WGS84	41.539226	-8.411255			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 371	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)				
DESIGNAÇÃO	II 371				
DESCRIÇÃO	Capela de Santa Justa				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24369.96	208124.15		
	WGS84	41.542098	-8.425167		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 372	Braga (São Vicente)					
DESIGNAÇÃO	II 372					
DESCRIÇÃO	Capela de São Romão					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-23792.93	211583.05			
	WGS84	41.573258	-8.418388			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 373	Braga (São Vicente)				
DESIGNAÇÃO	II 373				
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor do Socorro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23791.13	211751.95		
	WGS84	41.574779	-8.418373		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 374	Braga (São Vítor)				
DESIGNAÇÃO	II 374				
DESCRIÇÃO	Capela do São Victor-o-Velho				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22805.97	209555.53		
	WGS84	41.555032	-8.406478		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 375	Braga (São Vítor)				
DESIGNAÇÃO	II 375				
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor do Alecrim				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23154.08	210823.72		
	WGS84	41.56644	-8.410699		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 376	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)				
DESIGNAÇÃO	II 376				
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora das Ânsias				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24977.91	209257.48		
	WGS84	41.552283	-8.4325		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 377	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe					
DESIGNAÇÃO	II 377					
DESCRIÇÃO	Capela do Senhor do Lírio					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27627.88	209421.41			
	WGS84	41.553672	-8.46427			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 378	Tebosa				
DESIGNAÇÃO	II 378				
DESCRIÇÃO	Capela Nossa Senhora do Campo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28942.16	200729.75		
	WGS84	41.475369	-8.479605		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 379	União das freguesias de Nogueiró e Tenões					
DESIGNAÇÃO	II 379					
DESCRIÇÃO	Capela da Senhora da Rocha					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21435.93	209685.99			
	WGS84	41.556244	-8.39006			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 380	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 380				
DESCRIÇÃO	Capela dos Prazeres				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-20740.09	210449.14		
	WGS84	41.563134	-8.381746		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 381	União das freguesias de Nogueiró e Tenões					
DESIGNAÇÃO	II 381					
DESCRIÇÃO	Capela da Quinta da Cruz					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21465.76	209468.24			
	WGS84	41.554283	-8.39041			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 382	União das freguesias de Morreira e Trandeiras				
DESIGNAÇÃO	II 382				
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Trandeiras				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-23834.89	203370.78		
	WGS84	41.499316	-8.418566		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 383	União das freguesias de Vilaça e Fradelos					
DESIGNAÇÃO	II 383					
DESCRIÇÃO	Igreja Paroquial de Vilaça					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28893.99	205453.18			
	WGS84	41.517899	-8.479255			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 384	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro					
DESIGNAÇÃO	II 384					
DESCRIÇÃO	Capela de São Bento					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28074.94	204307.25			
	WGS84	41.507611	-8.46939			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 385	União das freguesias de Lomar e Arcos				
DESIGNAÇÃO	II 385				
DESCRIÇÃO	Edifício da EB1 de Lomar				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Educação			
	ATUAL	Educação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24596.3	206611.94		
	WGS84	41.528476	-8.427817		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 386	União das freguesias de Lomar e Arcos				
DESIGNAÇÃO	II 386				
DESCRIÇÃO	Casa da Mouta				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24792.59	207169.28		
	WGS84	41.533488	-8.430192		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 387	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 387				
DESCRIÇÃO	Casa do Lugar da Ponte				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27400.9	213871.13		
	WGS84	41.593743	-8.461752		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 388	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 388				
DESCRIÇÃO	Casa do Porto				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28181.06	213039.8		
	WGS84	41.586231	-8.47107		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 389	Palmeira				
DESIGNAÇÃO	II 389				
DESCRIÇÃO	Casa da Avenida do Cávado				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24620.43	214986.03		
	WGS84	41.603872	-8.42845		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 390	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos					
DESIGNAÇÃO	II 390					
DESCRIÇÃO	Quinta da Gandarela					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	?					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27253.67	211885.7			
	WGS84	41.575873	-8.459896			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 392	Pedralva				
DESIGNAÇÃO	II 392				
DESCRIÇÃO	Casa de Paredes - Quinta dos Muros Secos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação/Serviços			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15960.94	210378.65		
	WGS84	41.562609	-8.32445		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 393	Pedralva	Travessa da Igreja			
DESIGNAÇÃO	II 393				
DESCRIÇÃO	Casa das Alminhas, Alminhas e EB1 de Pedralva				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Culto / Serviços			
	ATUAL	Habitação / Culto / Serviços			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-15714.75	210080.66		
	WGS84	41.55993	-8.321491		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 395	Priscos				
DESIGNAÇÃO	II 395				
DESCRIÇÃO	Azenha e Ponte da Várzea				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria Rural/Utilidade Pública			
	ATUAL	Utilidade Pública			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28080.26	203445.56		
	WGS84	41.499852	-8.469413		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 396	Priscos				
DESIGNAÇÃO	II 396				
DESCRIÇÃO	Azenha do Ribeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Indústria Rural			
	ATUAL	Sem Utilidade			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28786.65	203637.83		
	WGS84	41.501558	-8.477882		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 397	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 397				
DESCRIÇÃO	Casa da Venda				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21352.07	209831.07		
	WGS84	41.557553	-8.38906		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 398	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 398				
DESCRIÇÃO	Casa da Avenida dos Lusíadas, 121				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21335.39	209788.71		
	WGS84	41.557172	-8.388859		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 399	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 399				
DESCRIÇÃO	Casa da Avenida dos Lusíadas, 127				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21307.86	209759.59		
	WGS84	41.55691	-8.388528		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					


IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 400	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Avenida da República nº 23				
DESIGNAÇÃO	II 400					
DESCRIÇÃO	Casa da Sagrada Família, Capela e Fontanário					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Culto / Fonte				
	ATUAL	Habitação / Culto / Fonte				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21234.16	209633.39			
	WGS84	41.555776	-8.38764			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 401	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 401				
DESCRIÇÃO	Casa da Veia D'Água				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Culto / Fonte			
	ATUAL	Habitação / Culto / Fonte			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21121.02	209662.4		
	WGS84	41.55604	-8.386285		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 402	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 402				
DESCRIÇÃO	Casa da Avenida				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21027.97	209597.59		
	WGS84	41.555459	-8.385167		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 403	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 403				
DESCRIÇÃO	Fonte de Tenões				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Fonte			
	ATUAL	Fonte			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21413.24	209789.92		
	WGS84	41.557181	-8.389792		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 404	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe				
DESIGNAÇÃO	II 404				
DESCRIÇÃO	Quinta de Santa Bárbara				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24935.27	209696.3		
	WGS84	41.556236	-8.432007		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 405	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)					
DESIGNAÇÃO	II 405					
DESCRIÇÃO	Casa de Campo das Parretas					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	?					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24903.62	209528.67			
	WGS84	41.554727	-8.43162			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 406	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)				
DESIGNAÇÃO	II 406				
DESCRIÇÃO	Casa da Praça do Comércio				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-24584.85	209653.89		
	WGS84	41.555865	-8.427804		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 407	Braga (São Vicente)	S. Vicente – Rua de S. Martinho, nº 100				
DESIGNAÇÃO	II 407					
DESCRIÇÃO	Casa da Rua de São Martinho					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	?					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24800.18	209765.5			
	WGS84	41.556863	-8.43039			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 408	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Dume – E N205-4				
DESIGNAÇÃO	II 408					
DESCRIÇÃO	Quinta da Guerra					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	?					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24573.72	210718.73			
	WGS84	41.565452	-8.427715			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 409	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Dume – Rua de S. Jerónimo				
DESIGNAÇÃO	II 409					
DESCRIÇÃO	Casa de São Jerónimo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO						
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25138.46	210269.42			
	WGS84	41.561389	-8.434466			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 410	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Lamações - R. Fernando Cardoso Lima, nº 16			
DESIGNAÇÃO	II 410				
DESCRIÇÃO	Quinta da Senra de Cima				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
	ATUAL	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-22004.56	208232.32		
	WGS84	41.54314	-8.396823		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 411	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lameças	Lameças				
DESIGNAÇÃO	II 411					
DESCRIÇÃO	Quinta da Torre de Baixo					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto				
	ATUAL	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO						
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-21726.32	207942.5			
	WGS84	41.540539	-8.393478			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 412	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lameças	Lameças			
DESIGNAÇÃO	II 412				
DESCRIÇÃO	Quinta da Torre de Cima				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
	ATUAL	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-21708.9	207907.98		
	WGS84	41.540228	-8.393268		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 413	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Lamações – Rua da Senra				
DESIGNAÇÃO	II 413					
DESCRIÇÃO	Fonte da Quinta da Senra					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Fonte hidráulica				
	ATUAL	Fonte ornamental				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO						
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-22136.37	208167.99			
	WGS84	41.542558	-8.3984			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 414	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamações	Lamações – Travessa Pascoal Fernandes				
DESIGNAÇÃO	II 414					
DESCRIÇÃO	Fonte da Quinta de Lamações					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Fonte hidráulica				
	ATUAL	Fonte ornamental				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	?					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-22370.82	208490.22			
	WGS84	41.545452	-8.401222			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 434	Priscos				
DESIGNAÇÃO	II 434				
DESCRIÇÃO	Ponte do Castro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29148.74	203292.4		
	WGS84	41.498435	-8.482202		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 435	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 435				
DESCRIÇÃO	Imóvel na Rua Professor Domingos José Ribeiro				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27449.23	212817.08		
	WGS84	41.584252	-8.462284		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 436	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe					
DESIGNAÇÃO	II 436					
DESCRIÇÃO	Capela de Carcavelos					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-25467.45	210949.18			
	WGS84	41.567499	-8.438439			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 437	União das freguesias de Lomar e Arcos				
DESIGNAÇÃO	II 437				
DESCRIÇÃO	Imóvel na Rua da Veiga				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25124.02	205616.91		
	WGS84	41.5195	-8.434099		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 438	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)				
DESIGNAÇÃO	II 438				
DESCRIÇÃO	Imóvel na Rua de São Vicente (junto à Igreja Paroquial)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25666.07	202563.11		
	WGS84	41.491988	-8.440463		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 439	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro				
DESIGNAÇÃO	II 439				
DESCRIÇÃO	Casa da Macada				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27408.2	203199.4		
	WGS84	41.497659	-8.461353		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 440	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves				
DESIGNAÇÃO	II 440				
DESCRIÇÃO	Imóvel na Rua José Vidal da Costa, 173				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25696.5	206811.21		
	WGS84	41.530235	-8.441008		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 441	Sequeira				
DESIGNAÇÃO	II 441				
DESCRIÇÃO	Conjunto Rural de Sequeira				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-29425.29	206476.69		
	WGS84	41.527095	-8.48567		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 443	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 443				
DESCRIÇÃO	Quinta da Bouça				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-28187.82	212944.03		
	WGS84	41.585369	-8.471147		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 444	União das freguesias de Nogueiró e Tenões				
DESIGNAÇÃO	II 444				
DESCRIÇÃO	Imóvel junto ao Pórtico do Bom Jesus				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-20743.6	209446.04		
	WGS84	41.554102	-8.381753		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 445	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cidade)				
DESIGNAÇÃO	II 445				
DESCRIÇÃO	Imóvel na Rua Doutor Felicissimo Campos				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25150.8	208160.46		
	WGS84	41.542401	-8.434526		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 446	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)				
DESIGNAÇÃO	II 446				
DESCRIÇÃO	Miradouro do Monumento ao Coração Eucarístico de Jesus				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-18236.97	211466.52		
	WGS84	41.572355	-8.351769		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 447	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães					
DESIGNAÇÃO	II 447					
DESCRIÇÃO	Quinta da Fonte					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28085.99	213086.67			
	WGS84	41.586657	-8.469932			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 448	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves				
DESIGNAÇÃO	II 448				
DESCRIÇÃO	Imóvel na Rua Maria Amélia Bastos Leite				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-25679.73	206827.8		
	WGS84	41.530385	-8.440808		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 449	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães					
DESIGNAÇÃO	II 449					
DESCRIÇÃO	Capela de Nossa Senhora da Guia					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-28172.24	210536.81			
	WGS84	41.563696	-8.470847			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 450	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 450				
DESCRIÇÃO	Cruzeiro de Panoias (Marco Miliário)				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27797.81	211463.52		
	WGS84	41.572053	-8.466401		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 451	Palmeira					
DESIGNAÇÃO	II 451					
DESCRIÇÃO	Chafariz da Ponte do Bico					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-24593.77	214996.29			
	WGS84	41.603965	-8.42813			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 452	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 452				
DESCRIÇÃO	Villa Amélia				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-27999.24	212989.74		
	WGS84	41.585787	-8.468887		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 42	União das freguesias de Crespos e Pousada				
DESIGNAÇÃO	II 42				
DESCRIÇÃO	Quinta do Basto e Capela da Quinta do Basto				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06				
	WGS84				
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR			
ID 453	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães				
DESIGNAÇÃO	II 453				
DESCRIÇÃO	Quinta de Nossa Senhora do Carmo				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	ORIGEM	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y		
	ETRS89-TM06	-26865.22	212880.48		
	WGS84	41.584842	-8.455283		
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL			
					

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 454	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães					
DESIGNAÇÃO	II 454					
DESCRIÇÃO	Igreja de Parada de Tibães					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-27570.63	210358.36			
	WGS84	41.56211	-8.463626			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR				
ID 455	Sobreposta					
DESIGNAÇÃO	II 455					
DESCRIÇÃO	Conjunto dos Moínhos de Portuguediz					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	ORIGEM	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MUITO BOM	BOM	RAZOÁVEL	MAU	RUÍNAS	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					
COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y			
	ETRS89-TM06	-15646.87	207824.55			
	WGS84	41.539618	-8.320619			
FOTOGRAFIA AÉREA		FOTOS DO IMÓVEL				
						