4.1.4

RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO

ANEXO IV

FICHAS DO PATRIMÓNIO INVENTARIADO

DEZEMBRO 2025

3ª REVISÃO PDM BRAGA

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 001	Adaúfe	Vale

DESIGNAÇÃO	**II 1**					
DESCRIÇÃO	**Capela da Nossa Senhora dos Milagres**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
		X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23639.58	214558.38
	WGS84	41.600051	-8.416667

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 002	Adaúfe	Ribeira

DESIGNAÇÃO	**II 2**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural da Ribeira**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22875.92	214760.05
	WGS84	41.601889	-8.407514

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 003	Adaúfe	Presa

DESIGNAÇÃO	**II 3**				
DESCRIÇÃO	**Moinho da Presa**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria Rural			
	ATUAL	Sem Uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22841.09	214382.27
	WGS84	41.598489	-8.407082

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 004	Adaúfe	Presa

DESIGNAÇÃO	**II 4**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Presa**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Equipamento Social			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22919.65	214384.78
	WGS84	41.598509	-8.408025

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 005	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 5**					
DESCRIÇÃO	**Casa do "Solário"**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22976.24	212245.77
	WGS84	41.579249	-8.408622

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 006	Adaúfe	Cedofeita

DESIGNAÇÃO	**II 6**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta de Cedofeita**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22229.82	212807.81
	WGS84	41.58433	-8.399692

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 007	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 7**				
DESCRIÇÃO	**Igreja, Casa Paroquial e Cruzeiro da Igreja de Adaúfe**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21775.55	212934.29
	WGS84	41.585482	-8.394249

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 008	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 8**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta da Renda**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21580.21	212978.71
	WGS84	41.585887	-8.391908

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 009	Adaúfe	Sete Fontes

DESIGNAÇÃO	**II 9**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora das Sete Fontes (ou Senhora dos Milagres)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22425	211626
	WGS84	41.573684	-8.401988

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 010	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 10**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora da Marinha**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22492	214936.78
	WGS84	41.603491	-8.402916

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 011	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 11**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Rio e Azenhas de Adaúfe**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria Rural e Habitação			
	ATUAL	Indústria Rural e Habitação / Café			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)		
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto		

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22511.12	215395.57
	WGS84	41.607622	-8.403162

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL







IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 012	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 12**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Casa de Penela**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20883.04	214135.96
	WGS84	41.596325	-8.383587

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 013	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 13**				
DESCRIÇÃO	**Capela Nossa Senhora de Fátima**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20575.85	214139.13
	WGS84	41.596361	-8.379903

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 014	União das freguesias de Lomar e Arcos	

DESIGNAÇÃO	**II 14**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Bem Posta**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem Uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-24696.84	205212.97
	WGS84	41.515877	-8.428965

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 015	União das freguesias de Arentim e Cunha	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 15**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Velha de Arentim**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Sem Uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31100.19	201682.23
	WGS84	41.483864	-8.50549

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 016	União das freguesias de Arentim e Cunha	Ponte

DESIGNAÇÃO	**II 16**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Ponte**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31272.63	201985.04
	WGS84	41.486584	-8.50757

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 017	União das freguesias de Arentim e Cunha	Pecelar

DESIGNAÇÃO	**II 17**					
DESCRIÇÃO	**Capela Nossa Senhora das Neves ou de São Gonçalo**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31556.56	202337.28
	WGS84	41.489744	-8.510989

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 018	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	

DESIGNAÇÃO	**II 18**					
DESCRIÇÃO	**Capela das Almas**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27004.55	206329.4
	WGS84	41.525854	-8.456659

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 020	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Boavista

DESIGNAÇÃO	**II 20**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Boavista**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26931.53	206257.68
	WGS84	41.525211	-8.455781

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 021	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 21**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta da Igreja e Igreja Paroquial de Aveleda**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27829.34	205839.7
	WGS84	41.521417	-8.466519

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 022	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Sra. da Graça

DESIGNAÇÃO	**II 22**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta da Senhora da Graça**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27663.76	205661.17
	WGS84	41.519815	-8.464527

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 023	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Monte

DESIGNAÇÃO	**II 23**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Monte**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29144.98	208372.81
	WGS84	41.544177	-8.482403

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 024	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 24**				
DESCRIÇÃO	**Casa de São Miguel, Casa Brasileira, Cruzeiro e Capela do Senhor dos Paços**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29650.58	207773.74
	WGS84	41.538765	-8.488433

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 027	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Porto Martin

DESIGNAÇÃO	**II 27**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Cunha (Casa do Relógio)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-30306.07	207181.28
	WGS84	41.533406	-8.496258

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 028	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Gandra

DESIGNAÇÃO	**II 28**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta da Gandra**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26638.31	204635.52
	WGS84	41.510615	-8.452197

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 029	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 29**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Celeirós**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26719.92	204502.58
	WGS84	41.509416	-8.453168

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 030	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Pontinha

DESIGNAÇÃO	**II 30**				
DESCRIÇÃO	**Casas da Pontinha e Cruzeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26590.38	204426.76
	WGS84	41.508737	-8.451613

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 031	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Treseste

DESIGNAÇÃO	**II 31**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural de Treseste**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27068.54	203808.66
	WGS84	41.503156	-8.457313

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 035	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	

DESIGNAÇÃO	**II 35**				
DESCRIÇÃO	**Torre de São Tiago**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24481.6	208786.32
	WGS84	41.548056	-8.426532

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL







IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 036	União das freguesias de Crespos e Pousada	Padrão

DESIGNAÇÃO	**II 36**				
DESCRIÇÃO	**Capela Nossa Senhora das Angustias e Senhor dos Passos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19181.29	214748.54
	WGS84	41.601883	-8.363196

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 037	União das freguesias de Crespos e Pousada	Barredo

DESIGNAÇÃO	**II 37**				
DESCRIÇÃO	**Casa Rural de Lavoura**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	X	Y
ETRS89-TM06	-19016.62	215015.09
WGS84	41.604287	-8.361229

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 038	União das freguesias de Crespos e Pousada	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 38**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Crespos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19090.5	215061.81
	WGS84	41.604706	-8.362117

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 040	União das freguesias de Crespos e Pousada	Ombra

DESIGNAÇÃO	**II 40**				
DESCRIÇÃO	**Azenhas de Crespos (Azenhas de Ombra)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria Rural			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-18586.08	216182.96
	WGS84	41.614812	-8.356101

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 043	União das freguesias de Arentim e Cunha	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 43**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Cunha**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31667.56	202425.99
	WGS84	41.490539	-8.512322

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 044	União das freguesias de Arentim e Cunha	Portela

DESIGNAÇÃO	**II 44**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Portela e Capela da Quinta da Portela**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31936.84	203048.44
	WGS84	41.496132	-8.51558

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 045	União das freguesias de Arentim e Cunha	Cruzeiro

DESIGNAÇÃO	**II 45**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Cunha**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31648.78	202519.82
	WGS84	41.491384	-8.512102

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 046	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 46**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Lindoso**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25755.69	211964.21
	WGS84	41.576629	-8.441938

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 048	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 48**				
DESCRIÇÃO	**Casa dos Soares**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-25323.51	210918.19
	WGS84	41.567225	-8.436712

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 050	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 50**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Santo António**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-25577.4	212374.09
	WGS84	41.580325	-8.439818

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 051	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 51**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Mouquim**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25308.06	212409.98
	WGS84	41.580657	-8.436589

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 052	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 52**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Sebastião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24921.6	211225.28
	WGS84	41.570002	-8.431906

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 053	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 53**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta do Carvalhal**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-24633.68	212065.93
	WGS84	41.57758	-8.428489

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 054	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 54**					
DESCRIÇÃO	**Capela de São Lourenço da Ordem**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25058.65	210173.57
	WGS84	41.560529	-8.433505

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 055	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Cabanas

DESIGNAÇÃO	**II 55**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Cabanas**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24303.21	210721.52
	WGS84	41.565486	-8.424472

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 056	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 56**					
DESCRIÇÃO	**Casa e Capela da Quinta da Granja**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24328.91	211347.27
	WGS84	41.571119	-8.424805

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 057	Braga (São Vicente)	

DESIGNAÇÃO	**II 57**				
DESCRIÇÃO	**Estádio Municipal de Braga**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Desporto			
	ATUAL	Desporto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24756.73	210385.91
	WGS84	41.56245	-8.429895

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 058	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 58**					
DESCRIÇÃO	**Casarão da Rua 1º de Maio**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25334.26	210986.38
	WGS84	41.567839	-8.436844

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 059	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Souto

DESIGNAÇÃO	**II 59**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural do Lugar do Souto**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-24648.06	201247.07
	WGS84	41.48017	-8.428218

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 061	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Pousada

DESIGNAÇÃO	**II 61**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Pousada e Capela de Pousada**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24464.13	201601.58
	WGS84	41.483368	-8.42603

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 062	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Pousada

DESIGNAÇÃO	**II 62**				
DESCRIÇÃO	**Fachada e Portal de Casa Rural de Pousada**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24474.46	201484.42
	WGS84	41.482313	-8.426149

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 063	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Granja

DESIGNAÇÃO	**II 63**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Granja**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Não foi possível determinar o uso atual			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-24964.64	200671.36
	WGS84	41.474977	-8.431985

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 064	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 64**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora do Rosário**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património Inventariado
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24583.91	201051.32
	WGS84	41.47841	-8.427442

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 065	Espinho	

DESIGNAÇÃO	**II 65**				
DESCRIÇÃO	**Santuário do Sameiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19753.76	207916.76
	WGS84	41.540358	-8.369838

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 066	Espinho	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 66**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural da Igreja**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19061.62	208736.4
	WGS84	41.547754	-8.36157

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 067	Esporões	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 67**				
DESCRIÇÃO	**Quinta do Pinheiro do Bicho (Casa do Perçal)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	X	Y
ETRS89-TM06	-24464.35	204679.24
WGS84	41.511078	-8.426158

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 069	Esporões	Loureiro

DESIGNAÇÃO	**II 69**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural da Loureira**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**				
	ATUAL				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24288.18	204161.41
	WGS84	41.506421	-8.424027

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 070	Esporões	Bocas

DESIGNAÇÃO	**II 70**				
DESCRIÇÃO	**Quinta de Bocas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Conjunto Habitacional / Apoio a Atividade Agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24001.5	204189.52
	WGS84	41.506683	-8.420594

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 071	Esporões	

DESIGNAÇÃO	**II 71**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Torre**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Culto / Apoio a Atividade Agrícola			
	ATUAL	Habitação / Culto / Apoio a Atividade Agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23719.09	204902.53
	WGS84	41.513111	-8.417239

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 072	Esporões	

DESIGNAÇÃO	**II 72**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Esporões**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23725.83	204529.41
	WGS84	41.509751	-8.417306

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 073	Esporões	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 73**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Assento (Casal de Poços)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23885.79	204467.17
	WGS84	41.509186	-8.419219

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 075	Esporões	

DESIGNAÇÃO	**II 75**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora da Caridade**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23987.45	204462.65
	WGS84	41.509143	-8.420437

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 076	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 76**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Este São Mamede**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-18753.35	211431.48
	WGS84	41.572027	-8.357959

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 077	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	S. Simão

DESIGNAÇÃO	**II 77**				
DESCRIÇÃO	**Casa de São Simão e Capela de São Simão**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-17392.38	212272.16
	WGS84	41.579627	-8.341665

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	 

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 078	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Rola

DESIGNAÇÃO	**II 78**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Sebastião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-18519.6	212060.91
	WGS84	41.5777	-8.355176

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 079	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 79**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Este São Pedro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19769.17	210403.16
	WGS84	41.562744	-8.370105

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 080	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 80**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de São Pedro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19786.59	210324.58
	WGS84	41.562036	-8.370311

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 081	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Areias de Cima

DESIGNAÇÃO	**II 81**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Cancela**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19839.63	211141.72
	WGS84	41.569392	-8.370974

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 082	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	Barreiro

DESIGNAÇÃO	**II 82**				
DESCRIÇÃO	**Quinta do Souto**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19964.9	211092.45
	WGS84	41.568946	-8.372474

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 083	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Cruzeiro

DESIGNAÇÃO	**II 83**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Ferreiros**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25592.55	207662.75
	WGS84	41.537906	-8.439799

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 084	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 84**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Ferreiros**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25657.24	207392.74
	WGS84	41.535472	-8.440562

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 085	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Gandra

DESIGNAÇÃO	**II 85**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Gandra**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Equipamento Social - Educativo			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25775.51	207018.03
	WGS84	41.532095	-8.441964

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 086	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Ventura

DESIGNAÇÃO	**II 86**					
DESCRIÇÃO	**Capela de São Nicolau Tulentino**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25994.16	206923.26
	WGS84	41.531235	-8.444579

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 087	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Anjo

DESIGNAÇÃO	**II 87**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta do Anjo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25741.24	206754.56
	WGS84	41.529724	-8.441542

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 090	Figueiredo	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 90**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Igreja**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25815.26	203452.17
	WGS84	41.499988	-8.442287

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 091	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 91**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Fradelos e Casa do Assento**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paroquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Serviços			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28773.53	204454.08
	WGS84	41.508908	-8.477764

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	 

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 092	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	Chascas

DESIGNAÇÃO	**II 92**				
DESCRIÇÃO	**Casa das Chascas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28490.19	204061.52
	WGS84	41.505383	-8.474352

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 093	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Bretas

DESIGNAÇÃO	**II 93**				
DESCRIÇÃO	**Nascente de Águas Férreas de Bretas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Bem Público			
	ATUAL	Bem Público			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22206.71	208071.98
	WGS84	41.541691	-8.39924

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 094	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Fonte Seca

DESIGNAÇÃO	**II 94**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Fraião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22529.29	207151.45
	WGS84	41.533394	-8.403071

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 095	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	S. José

DESIGNAÇÃO	**II 95**				
DESCRIÇÃO	**Quinta de São José**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22721.56	207877.99
	WGS84	41.53993	-8.405403

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 096	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 96**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de Frossos e Cruzeiro da Igreja de Frossos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia e Paroquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26536.09	210752.23
	WGS84	41.565691	-8.451242

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 097	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	Chousa

DESIGNAÇÃO	**II 97**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Chousa**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26776.6	210723.3
	WGS84	41.565423	-8.454124

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 099	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	Sra. da Esperança

DESIGNAÇÃO	**II 99**				
DESCRIÇÃO	**Capela e Cruzeiro da Nossa Senhora da Esperança**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27215.78	208108.83
	WGS84	41.541868	-8.459271

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 100	Gualtar	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 100**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Igreja, Igreja Velha e Cruzeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Habitação e apoio a atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21347.11	211116.81
	WGS84	41.569129	-8.389046

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL







IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 101	Gualtar	Novainho

DESIGNAÇÃO	**II 101**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural de Novainho**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20620.28	210752.01
	WGS84	41.565864	-8.38032

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 102	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Boucinha

DESIGNAÇÃO	**II 102**				
DESCRIÇÃO	**Sitio do Lugar da Boucinha ou Quinta do Ribeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26537.12	201251.17
	WGS84	41.480147	-8.450836

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 103	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 103**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Guisande**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26145.39	201477.56
	WGS84	41.482198	-8.446155

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 104	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Barrimau

DESIGNAÇÃO	**II 104**				
DESCRIÇÃO	**Monumento ao Sagrado Coração de Maria**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26467.16	201491.1
	WGS84	41.482309	-8.450008

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 106	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 106**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Lamaçães**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21934.44	208447.5
	WGS84	41.54508	-8.395991

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 107	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Carreira

DESIGNAÇÃO	**II 107**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Carreira**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21841.2	208320.33
	WGS84	41.543937	-8.394868

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL







IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 108	Lamas	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 108**					
DESCRIÇÃO	**Igreja Velha de Lamas**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-24852.48	203613.99
	WGS84	41.501475	-8.430763

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 109	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Carcavelos

DESIGNAÇÃO	**II 109**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Carcavelos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25454.61	202592.88
	WGS84	41.492262	-8.437932

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 111	União das freguesias de Lomar e Arcos	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 111**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Velha de Lomar**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24744.68	206521.55
	WGS84	41.527657	-8.429591

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 112	União das freguesias de Lomar e Arcos	Ponte Nova

DESIGNAÇÃO	**II 112**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor dos Milagres e Ponte**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25369.75	205774.48
	WGS84	41.520911	-8.437049

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 113	União das freguesias de Lomar e Arcos	Ponte Nova

DESIGNAÇÃO	**II 113**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Ferrugem**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25328.97	205934.21
	WGS84	41.522351	-8.436567

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 114	União das freguesias de Lomar e Arcos	Laboriz

DESIGNAÇÃO	**II 114**				
DESCRIÇÃO	**Quinta do Laboriz**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25264.76	205557.13
	WGS84	41.518958	-8.435782

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 115	União das freguesias de Lomar e Arcos	Capela

DESIGNAÇÃO	**II 115**				
DESCRIÇÃO	**Quinta do Souto do Vale**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-24822.69	205461.13
	WGS84	41.518107	-8.430482

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 116	União das freguesias de Lomar e Arcos	Varziela

DESIGNAÇÃO	**II 116**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Varziela**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24740.86	206998.43
	WGS84	41.531951	-8.429565

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 117	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	Rua Irmãos Roby

DESIGNAÇÃO	**II 117**				
DESCRIÇÃO	**Mosteiro da Visitação**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25132.76	209078.22
	WGS84	41.550664	-8.434348

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 118	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	Rua Dr. Feliciano Campos

DESIGNAÇÃO	**II 118**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Santa Maria e Nicho da Casa de Santa Maria**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25094.61	207879.52
	WGS84	41.539873	-8.433841

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 119	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	Largo de Maximinos

DESIGNAÇÃO	**II 119**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de São Pedro de Maximinos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25054.95	208332.22
	WGS84	41.54395	-8.433384

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 120	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	Largo de Madre Deus

DESIGNAÇÃO	**II 120**				
DESCRIÇÃO	**Colégio dos Órfãos de São Caetano**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto e Equipamento Social			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25303.43	208197.4
	WGS84	41.542729	-8.436357

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 122	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	São Gregório

DESIGNAÇÃO	**II 122**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Gregório e Cruzeiros**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto / Fruição			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26062.79	208153.55
	WGS84	41.542309	-8.445455

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 123	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	Rua do Cruzeiro

DESIGNAÇÃO	**II 123**				
DESCRIÇÃO	**Casa Brasileira da Naia de Cima**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25547.67	207863.78
	WGS84	41.539717	-8.439269

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 124	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	Largo do Peão da Meia Laranja

DESIGNAÇÃO	**II 124**				
DESCRIÇÃO	**Fachada da Casa do Orge**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Fruição			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-25115.99	208290.27
	WGS84	41.543571	-8.434114

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 126	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 126**				
DESCRIÇÃO	**Casa dos Fernandes**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27467.01	213968.64
	WGS84	41.594619	-8.462549

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 127	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Calçada

DESIGNAÇÃO	**II 127**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta do Eirado (ou dos Sampaio de Baixo)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27065.32	213374.21
	WGS84	41.589281	-8.457705

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 128	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Gandra

DESIGNAÇÃO	**II 128**				
DESCRIÇÃO	**Casa e Quinta da Nossa Senhora do Carmo (ou dos Sampaio de Cima)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-27056.75	213128.42
	WGS84	41.587068	-8.457591

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 129	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Estrada

DESIGNAÇÃO	**II 129**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora do Carmo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26890.68	213011.41
	WGS84	41.58602	-8.455594

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 130	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 130**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de São Paio de Merelim**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27392.82	212959.49
	WGS84	41.585536	-8.461614

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 131	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Calçada

DESIGNAÇÃO	**II 131**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Calçada**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27726.75	213226.23
	WGS84	41.587926	-8.46563

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 132	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Ruães

DESIGNAÇÃO	**II 132**				
DESCRIÇÃO	**Casa de São Bento e Capela de São Bento**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28381.56	213185.75
	WGS84	41.587538	-8.473481

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 133	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	S. Roque

DESIGNAÇÃO	**II 133**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Roque**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27777.87	212820.63
	WGS84	41.584272	-8.466225

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 134	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	S. Brás do Carmo

DESIGNAÇÃO	**II 134**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Brás do Carmo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26747.55	212639.28
	WGS84	41.582675	-8.453861

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 135	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	S. Brás do Carmo

DESIGNAÇÃO	**II 135**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de São Brás do Carmo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26763.01	212682.83
	WGS84	41.583066	-8.454048

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 136	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	S. Brás do Carmo

DESIGNAÇÃO	**II 136**				
DESCRIÇÃO	**Antiga casa de Veloso**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação e Restauração			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26791.83	212658.45
	WGS84	41.582846	-8.454393

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 137	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 137**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de São Pedro de Merelim**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia de Merelim S. Pedro				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26920.5	212450.84
	WGS84	41.580972	-8.455927

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 138	Mire de Tibães	Pedreira

DESIGNAÇÃO	**II 138**					
DESCRIÇÃO	**Casa do Covo**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Junta de Freguesia					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28302.08	212475.37
	WGS84	41.581145	-8.472495

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 139	Mire de Tibães	Sobrado

DESIGNAÇÃO	**II 139**					
DESCRIÇÃO	**Casa de São Bentinho do Sobrado**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28406.12	211938.33
	WGS84	41.576306	-8.473717

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 140	Mire de Tibães	Ruães

DESIGNAÇÃO	**II 140**				
DESCRIÇÃO	**Antiga Companhia Fabril do Cávado (Fabrica de Ruães)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Arqueológico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28927.97	212822.73
	WGS84	41.58425	-8.480017

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL







IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 141	Mire de Tibães	Melhorado de Baixo

DESIGNAÇÃO	**II 141**					
DESCRIÇÃO	**Quinta do Melhorando de Baixo**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29009.94	211541.08
	WGS84	41.572708	-8.480938

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 143	Mire de Tibães	Convento

DESIGNAÇÃO	**II 143**					
DESCRIÇÃO	**Quinta da Eira**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28875.15	209772.61
	WGS84	41.55679	-8.479237

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 144	Mire de Tibães	S. Filipe

DESIGNAÇÃO	**II 144**				
DESCRIÇÃO	**Capela e Cruzeiro de São Filipe**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29274.86	208849.59
	WGS84	41.548465	-8.483983

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL







IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 145	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Bouça da Cruz

DESIGNAÇÃO	**II 145**					
DESCRIÇÃO	**Casa Grande da Bouça da Cruz (Casa de Vilar)**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23177.48	202951.62
	WGS84	41.495561	-8.410677

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 146	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Soutelo de Cima

DESIGNAÇÃO	**II 146**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Ribeira de Cima**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-23270.31	202606.45
	WGS84	41.492451	-8.411775

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 147	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Sr. do Calvário

DESIGNAÇÃO	**II 147**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora do Calvário**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23080.51	202550.47
	WGS84	41.491952	-8.4095

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 148	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 148**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial da Morreira e Cruzeiro da Igreja**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22987.97	202810.15
	WGS84	41.494293	-8.408402

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 149	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 149**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de Navarra**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20556.78	215365.75
	WGS84	41.607406	-8.379716

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 150	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	

DESIGNAÇÃO	**II 150**					
DESCRIÇÃO	**Solar Brasileiro de Manuel Fernandes**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Privado					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21101.08	215630.55
	WGS84	41.609776	-8.386255

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 151	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Rio

DESIGNAÇÃO	**II 151**				
DESCRIÇÃO	**Azenhas de Navarra**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria Rural			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-21000.53	216043.55
	WGS84	41.613497	-8.385064

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 153	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Facha / Assento

DESIGNAÇÃO	**II 153**					
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Nogueira**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-23367.19	206284.38
	WGS84	41.525563	-8.413078

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 154	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Facha / Assento

DESIGNAÇÃO	**II 154**				
DESCRIÇÃO	**Casa Paroquial (Facha)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-23401.34	206228.21
	WGS84	41.525056	-8.413485

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 155	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Espírito Santo

DESIGNAÇÃO	**II 155**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Espirito Santo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22330.77	206920.92
	WGS84	41.531324	-8.400684

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 157	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Dadim

DESIGNAÇÃO	**II 157**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Dadim**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20696.03	208296.13
	WGS84	41.54375	-8.381143

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 158	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Termo

DESIGNAÇÃO	**II 158**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural do Termo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28375.51	200744.78
	WGS84	41.475525	-8.472822

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 159	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Bicuela

DESIGNAÇÃO	**II 159**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Bicuela**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-27850.35	201044.38
	WGS84	41.47824	-8.466549

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 160	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 160**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Oliveira de São Pedro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-28129.78	201020.64
	WGS84	41.478017	-8.469893

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 161	Padim da Graça	Sra. da Graça

DESIGNAÇÃO	**II 161**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora da Graça**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-30026.57	210955.13
	WGS84	41.567395	-8.493098

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 162	Padim da Graça	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 162**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Padim da Graça**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29442.86	210721.37
	WGS84	41.565312	-8.486088

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 163	Padim da Graça	Cruzeiro

DESIGNAÇÃO	**II 163**					
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Padim da Graça**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-29543.7	210863.75
	WGS84	41.56659	-8.487304

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 164	Palmeira	Arrifana

DESIGNAÇÃO	**II 164**				
DESCRIÇÃO	**Casa d'Arrifana de Cima**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25075.11	213254.32
	WGS84	41.588266	-8.433831

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 165	Palmeira	Arrifana

DESIGNAÇÃO	**II 165**					
DESCRIÇÃO	**Casa d'Arrifana de Baixo**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-25059.16	213349.4
	WGS84	41.589123	-8.433644

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 166	Palmeira	Verdasca

DESIGNAÇÃO	**II 166**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Verdasca**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25229.85	214579.24
	WGS84	41.60019	-8.435743

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 167	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 167**				
DESCRIÇÃO	**Quinta dos Ingleses**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação / Equipamento Hoteleiro			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25741.29	214906.13
	WGS84	41.603117	-8.441892

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 168	Palmeira	Santo António

DESIGNAÇÃO	**II 168**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Saganha e Capela de Santo António**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Restauração, Habitação e Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24882.6	214779.74
	WGS84	41.602007	-8.431586

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 169	Palmeira	Nossa Senhora dos Milagres

DESIGNAÇÃO	**II 169**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Nossa Senhora dos Milagres**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24657.79	214581.54
	WGS84	41.600229	-8.428881

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 170	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 170**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Rio**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24533.53	214496.25
	WGS84	41.599465	-8.427387

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 171	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 171**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Vilarinho**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24026.5	213744.34
	WGS84	41.592711	-8.421275

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 172	Palmeira	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 172**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de Palmeira e Villa**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Arqueológico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24541.04	213435.14
	WGS84	41.589911	-8.427434

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 173	Palmeira	São José

DESIGNAÇÃO	**II 173**				
DESCRIÇÃO	**Quinta de São José**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24508.62	213230.1
	WGS84	41.588066	-8.427037

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 174	Palmeira	Boavista

DESIGNAÇÃO	**II 174**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Parque da Boavista**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24583.36	212721
	WGS84	41.58348	-8.427912

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 176	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 176**					
DESCRIÇÃO	**Capela da Antiga Quinta e São Tiago**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24657.11	212796.09
	WGS84	41.584154	-8.4288

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 177	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 177**				
DESCRIÇÃO	**Azenhas da Central Elevatória**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria Rural			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24774	215224.09
	WGS84	41.606011	-8.430302

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 178	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 178**				
DESCRIÇÃO	**Casa Pedras Cavalgadas e edificações anexas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Restauração			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24693	213062.7
	WGS84	41.58635	-8.42932

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 181	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 181**				
DESCRIÇÃO	**Casa e Capela de São José**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27357.29	210411.79
	WGS84	41.562599	-8.461071

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 183	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Quinta do Lugar

DESIGNAÇÃO	**II 183**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta do Lugar**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-27716.89	210356.21
	WGS84	41.562086	-8.46538

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 184	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 184**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Igreja**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-27571.61	210340.02
	WGS84	41.561945	-8.463637

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 185	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Souto

DESIGNAÇÃO	**II 185**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta do Souto**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27900.45	210199.77
	WGS84	41.560671	-8.467573

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 186	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Veiga

DESIGNAÇÃO	**II 186**				
DESCRIÇÃO	**Sitio Rural do Lugar da Veiga**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28118.15	210423.61
	WGS84	41.562679	-8.470193

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 187	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 187**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Casa Nova**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28204.27	210748.81
	WGS84	41.565604	-8.471241

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 188	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	Quinta da Raiva

DESIGNAÇÃO	**II 188**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Raiva**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27769.35	210008.94
	WGS84	41.558957	-8.465993

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 189	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	São Sebastião

DESIGNAÇÃO	**II 189**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Sebastião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27514.12	210101.21
	WGS84	41.559797	-8.462937

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 190	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 190**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Passos São Julião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-30534.75	206568.19
	WGS84	41.527877	-8.498967

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 191	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Souto

DESIGNAÇÃO	**II 191**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Souto**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-30675.53	206287.62
	WGS84	41.525346	-8.50064

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 192	Sequeira	Torre

DESIGNAÇÃO	**II 192**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural da Torre**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29861.6	206354.84
	WGS84	41.525982	-8.490891

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 193	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	Serra

DESIGNAÇÃO	**II 193**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Lugar da Serra**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31301.47	205590.07
	WGS84	41.519041	-8.508103

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 194	Pedralva	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 194**					
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Pedralva e Cruzeiro**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
		X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15668.8	210096.57
	WGS84	41.560075	-8.320941

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 195	Pedralva	Assento / Codeçoza

DESIGNAÇÃO	**II 195**				
DESCRIÇÃO	**Centro Histórico Rural de Pedralva**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação / Comércio			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15557.19	209896.51
	WGS84	41.558276	-8.319598

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 196	Pedralva	

DESIGNAÇÃO	**II 196**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Eiras e Capela de São Gonçalo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15881.07	211337.06
	WGS84	41.571239	-8.323518

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 197	Pedralva	Espírito Santo

DESIGNAÇÃO	**II 197**				
DESCRIÇÃO	**Capela e Cruzeiro do Espirito Santo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15472.32	210431.34
	WGS84	41.563093	-8.318594

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 198	Pedralva	Outeiro

DESIGNAÇÃO	**II 198**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural do Outeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15300.48	210500.55
	WGS84	41.563719	-8.316536

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 199	Pedralva	Outeiro

DESIGNAÇÃO	**II 199**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural do Outeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15097.02	210520.37
	WGS84	41.563901	-8.314097

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 200	Pedralva	Outeiro

DESIGNAÇÃO	**II 200**					
DESCRIÇÃO	**Casa Grande do Outeiro**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15094.23	210379.65
	WGS84	41.562634	-8.31406

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 201	Pedralva	Alvar

DESIGNAÇÃO	**II 201**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural de Alvar**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-13804.81	209479.22
	WGS84	41.554551	-8.298582

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 202	Pedralva	Além

DESIGNAÇÃO	**II 202**				
DESCRIÇÃO	**Casas de Além**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-13995.86	209626.33
	WGS84	41.555872	-8.300875

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 203	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Soutelo de Baixo

DESIGNAÇÃO	**II 203**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Soutelo de Baixo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23722.55	202525.97
	WGS84	41.491713	-8.417187

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 204	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 204**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Penso Santo Estevão e Cruzeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto / Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Culto / Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24235.62	202331.17
	WGS84	41.489944	-8.423324

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 205	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Outeiro

DESIGNAÇÃO	**II 205**				
DESCRIÇÃO	**Quinta de Outeiro do Moinho**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24115.81	202056.07
	WGS84	41.48747	-8.421878

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 206	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 206**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Penso São Vicente**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-25680.37	202545.48
	WGS84	41.491828	-8.440633

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 207	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Penas

DESIGNAÇÃO	**II 207**				
DESCRIÇÃO	**Casa Rural de Penas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25355.04	202391.7
	WGS84	41.490454	-8.436731

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 208	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	Torreiras

DESIGNAÇÃO	**II 208**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Torneiros**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Hotel Rural			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-25117.01	201932.75
	WGS84	41.486329	-8.433861

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 210	União das freguesias de Crespos e Pousada	Além

DESIGNAÇÃO	**II 210**				
DESCRIÇÃO	**Quinta do Além**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-17217.07	215352.22
	WGS84	41.607363	-8.339652

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL







IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 212	União das freguesias de Crespos e Pousada	S. Martinho

DESIGNAÇÃO	**II 212**					
DESCRIÇÃO	**Quinta da Pena**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio					

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-17801.65	215059.72
	WGS84	41.604717	-8.346656

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 214	Priscos	Outeiro

DESIGNAÇÃO	**II 214**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural do Outeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28198.38	201569.07
	WGS84	41.482953	-8.47074

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 215	Priscos	Outeiro

DESIGNAÇÃO	**II 215**				
DESCRIÇÃO	**Igreja e Casa Paroquial de Priscos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação			
	ATUAL	Culto e Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28781.89	203249.01
	WGS84	41.498057	-8.477807

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 216	Priscos	São Tomé

DESIGNAÇÃO	**II 216**				
DESCRIÇÃO	**Quinta de São Tomé**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28032.57	202004.85
	WGS84	41.486882	-8.468775

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 217	Priscos	Ribeira / Ossados

DESIGNAÇÃO	**II 217**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Ribeira**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29458.9	203556.67
	WGS84	41.500803	-8.48593

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 218	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 218**				
DESCRIÇÃO	**Convento de São Francisco**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Sem Uso – Futura Pousada de Juventude			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25481.55	210162.05
	WGS84	41.560412	-8.438574

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 220	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 220**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de São Francisco**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25515.7	210160.26
	WGS84	41.560395	-8.438984

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 221	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 221**					
DESCRIÇÃO	**Casa dos Lagos**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Equipamento Educativo				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
	X					
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25663.67	209977.72
	WGS84	41.558746	-8.44075

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 222	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Bom Sucesso

DESIGNAÇÃO	**II 222**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor do Bom Sucesso**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25930.14	209844.69
	WGS84	41.55754	-8.443938

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 223	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Rua Costa Gomes

DESIGNAÇÃO	**II 223**				
DESCRIÇÃO	**Casas Oitocentistas (7)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-25756.36	209762.81
	WGS84	41.556808	-8.441852

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 224	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	Parretas

DESIGNAÇÃO	**II 224**				
DESCRIÇÃO	**Fontanário das Parretas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Fonte			
	ATUAL	Fonte			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25096.11	209493.22
	WGS84	41.554402	-8.433926

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 225	Ruilhe	Este

DESIGNAÇÃO	**II 225**				
DESCRIÇÃO	**Casas Lugar de Este**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação / Equipamento Educativo			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-30247.57	202954.49
	WGS84	41.495352	-8.495345

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 226	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Bairro

DESIGNAÇÃO	**II 226**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Nossa Senhora da Saúde (ou da Quinta do Bairro)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Sem Uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19969.81	214434.74
	WGS84	41.599038	-8.372644

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 227	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	Barrio

DESIGNAÇÃO	**II 227**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta da Bouça e Capela de São Brás ou da Quinta da Bouça**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Culto / Apoio a Atividade Agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19769.74	214478.6
	WGS84	41.599438	-8.370246

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	 

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 251	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)	Rua d'Espadanido

DESIGNAÇÃO	**II 251**					
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo Adrião**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23186.56	207870.18
	WGS84	41.539846	-8.410975

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 253	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)	Ponte

DESIGNAÇÃO	**II 253**				
DESCRIÇÃO	**Parque São João da Ponte**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Parque/Culto			
	ATUAL	Parque/Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23839	208114.11
	WGS84	41.542024	-8.418803

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 263	Braga (São Vítor)	

DESIGNAÇÃO	**II 263**				
DESCRIÇÃO	**Colégio de Montariol**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto / Equipamento de Saúde			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23158.84	211195.99
	WGS84	41.569792	-8.410771

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 264	Braga (São Vítor)	Areal de Cima

DESIGNAÇÃO	**II 264**				
DESCRIÇÃO	**Torre de Passos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23074.77	210587.91
	WGS84	41.564319	-8.409739

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 265	Braga (São Vítor)	

DESIGNAÇÃO	**II 265**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Passos**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação e Culto				
	ATUAL	Equipamento Social / Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
					X	

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23038.03	210561.55
	WGS84	41.564083	-8.409298

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 266	Braga (São Vítor)	

DESIGNAÇÃO	**II 266**				
DESCRIÇÃO	**Igreja do Cemitério e Capela do Cemitério de Monte d´Arcos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto / Cemitério			
	ATUAL	Culto / Cemitério			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-23257.3	209977.47
	WGS84	41.558818	-8.411904

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 267	Braga (São Vítor)	Rua Professor machado Vilela

DESIGNAÇÃO	**II 267**				
DESCRIÇÃO	**Lar Feminino de Santa Tecla**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação / Equipamento Social (Lar)			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23131.48	208772.17
	WGS84	41.547969	-8.410349

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 268	Braga (São Vítor)	Rua Jaime SottoMaior

DESIGNAÇÃO	**II 268**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Tojeira**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22814.57	208827.19
	WGS84	41.548474	-8.406553

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 269	Braga (São Vítor)	Rua do Cantinho

DESIGNAÇÃO	**II 269**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Quinta de Santa Tecla e Igreja da Quinta de Santa Tecla**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-22883.78	208650.74
	WGS84	41.546883	-8.407376

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 284	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 284**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Semelhe**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27474.47	209475.48
	WGS84	41.554164	-8.462433

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 285	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Mata

DESIGNAÇÃO	**II 285**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Mata**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27741.73	209071.4
	WGS84	41.550517	-8.465618

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 286	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Santarão

DESIGNAÇÃO	**II 286**				
DESCRIÇÃO	**Sitio Rural do Santarão**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26743.57	209685.86
	WGS84	41.556083	-8.453682

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 287	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Barral

DESIGNAÇÃO	**II 287**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Lavoura do Barral**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26496.02	209520.09
	WGS84	41.554599	-8.450707

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 288	Sequeira	Sampaio

DESIGNAÇÃO	**II 288**				
DESCRIÇÃO	**Casas da Quinta de Sampaio e Capela da Quinta de Sampaio**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27262.68	207006.5
	WGS84	41.531942	-8.459783

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 289	Sequeira	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 289**					
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Sequeira**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28294.44	206435.7
	WGS84	41.526767	-8.472119

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 290	Sobreposta	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 290**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Sobreposta e Relógio de Sol**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-16919.13	209401.22
	WGS84	41.553788	-8.33591

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 291	Sobreposta	lageosa

DESIGNAÇÃO	**II 291**				
DESCRIÇÃO	**Casa Loureiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15919.57	208916.58
	WGS84	41.549445	-8.323916

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 292	Sobreposta	Lageosa

DESIGNAÇÃO	**II 292**				
DESCRIÇÃO	**Casa Bacelar**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-16006.14	208790.91
	WGS84	41.548312	-8.32495

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 293	Sobreposta	Lageosa

DESIGNAÇÃO	**II 293**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Tomé da Lageosa**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15875.17	208415.3
	WGS84	41.544933	-8.32337

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 294	Sobreposta	Portela

DESIGNAÇÃO	**II 294**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro do Senhor da Portela e Alminhas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-17166.02	209512.65
	WGS84	41.554786	-8.338872

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 295	Tadim	Quintais

DESIGNAÇÃO	**II 295**					
DESCRIÇÃO	**Casa Grande de Quintais de Baixo**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Sem Uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29858.95	204093.34
	WGS84	41.50562	-8.490748

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 296	Tadim	Assento


DESIGNAÇÃO	**II 296**				
DESCRIÇÃO	**Centro Cívico e Histórico de Tadim**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação, Culto, Comércio e Serviços			
	ATUAL	Habitação, Culto, Comércio e Serviços			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio


COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29771.29	204264.48
	WGS84	41.507164	-8.489706

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL











IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 297	Tadim	Monte

DESIGNAÇÃO	**II 297**				
DESCRIÇÃO	**Casas e Anexos de Monte Novo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Família Braga da Cruz				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29911.25	204447.16
	WGS84	41.508804	-8.491392

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 298	Tadim	Geraz

DESIGNAÇÃO	**II 298**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Geraz**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Família Braga da Cruz				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29600.65	204639.05
	WGS84	41.510543	-8.487681

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 299	Tadim	Bairro

DESIGNAÇÃO	**II 299**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora das Candeias**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29863.92	204777.75
	WGS84	41.511782	-8.490841

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 300	Tebosa	Paço

DESIGNAÇÃO	**II 300**				
DESCRIÇÃO	**Quinta do Paço**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28885.05	201519.36
	WGS84	41.48248	-8.478959

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 301	Tebosa	Vendas

DESIGNAÇÃO	**II 301**				
DESCRIÇÃO	**Capela e Casas de Vendas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação, Apoio à atividade agrícola, Culto			
	ATUAL	Habitação, Apoio à atividade agrícola, Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28714.09	201711.25
	WGS84	41.484214	-8.476922

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 302	Tebosa	Barreiro

DESIGNAÇÃO	**II 302**					
DESCRIÇÃO	**Casas do Barreiro**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28456.35	201718.19
	WGS84	41.484286	-8.473836

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 303	Tebosa	Laião

DESIGNAÇÃO	**II 303**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Laião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29454.91	201430.1
	WGS84	41.481656	-8.485778

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 304	Tebosa	Assento/Cadoi

DESIGNAÇÃO	**II 304**					
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial, Casa Riba e Casa Cadoi**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto e Habitação				
	ATUAL	Culto e Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29343.27	201501.3
	WGS84	41.482301	-8.484445

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 305	Tebosa	cADOI

DESIGNAÇÃO	**II 305**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Cadoi ou de Bandeira**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29644.95	201605.69
	WGS84	41.48323	-8.488062

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 306	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 306**					
DESCRIÇÃO	**Antiga Escola de Dom Luís de Castro**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Educação				
	ATUAL	Sem uso				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21693.34	209641.29
	WGS84	41.555835	-8.393144

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 307	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Senhora da Rocha

DESIGNAÇÃO	**II 307**				
DESCRIÇÃO	**Villa Palmira**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21340.25	209647.47
	WGS84	41.5559	-8.388912

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 308	Tebosa	Arco

DESIGNAÇÃO	**II 308**				
DESCRIÇÃO	**Casas de Laião e Casa do Arco**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23886.61	206548.75
	WGS84	41.527928	-8.419311

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 310	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Boa Vista

DESIGNAÇÃO	**II 310**				
DESCRIÇÃO	**Casa dos Castelos ou Castelo do Bom Jesus**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Hotelaria			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20305.58	209866.34
	WGS84	41.557898	-8.376517

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 312	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 312**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Tenões**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21184.34	209794.38
	WGS84	41.557227	-8.387048

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 315	Vilaça	Cruzeiro

DESIGNAÇÃO	**II 315**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Vilaça**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Monumento Evocativo			
	ATUAL	Monumento Evocativo			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28539.26	205743.17
	WGS84	41.520523	-8.475019

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 316	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	Saldouro

DESIGNAÇÃO	**II 316**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Saldouro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29500.38	204920.01
	WGS84	41.513076	-8.486493

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 317	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Assento

DESIGNAÇÃO	**II 317**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Vimieiro e Imóvel Envolvente**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE	Paróquia e vários proprietários				
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27378.49	204174.1
	WGS84	41.506436	-8.461042

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 318	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Monte

DESIGNAÇÃO	**II 318**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Palmeira e Alminhas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-27497.7	204279.44
	WGS84	41.50738	-8.462474

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 319	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	Treseste

DESIGNAÇÃO	**II 319**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Treseste**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27152.09	203680.49
	WGS84	41.501999	-8.458308

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 320	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 320**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São João**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23017.16	212395.42
	WGS84	41.580595	-8.409118

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 321	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 321**					
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora da Nazaré**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
		X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-22096.33	213143.52
	WGS84	41.587357	-8.398103

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 322	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 322**					
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora de Lurdes**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento					

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-22846.36	212722.47
	WGS84	41.583545	-8.407082

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 323	Adaúfe	

DESIGNAÇÃO	**II 323**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23911.92	214627.47
	WGS84	41.600665	-8.419936

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 324	União das freguesias de Lomar e Arcos	

DESIGNAÇÃO	**II 324**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Matriz de Arcos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24115.91	205909.24
	WGS84	41.522163	-8.422033

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 325	União das freguesias de Arentim e Cunha	

DESIGNAÇÃO	**II 325**					
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora dos Esquecidos**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31426.71	202620.47
	WGS84	41.492299	-8.509449

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 326	União das freguesias de Arentim e Cunha	

DESIGNAÇÃO	**II 326**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Arentim**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31598.55	202025.91
	WGS84	41.486939	-8.511475

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 327	União das freguesias de Cabreiros e Passos (São Julião)	

DESIGNAÇÃO	**II 327**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Cabreiros**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29632.72	207875.51
	WGS84	41.539682	-8.488224

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 328	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	

DESIGNAÇÃO	**II 328**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor da Paciência**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25862.42	204538.77
	WGS84	41.50977	-8.442898

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 329	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	

DESIGNAÇÃO	**II 329**				
DESCRIÇÃO	**Capela de S. Sebastião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24701.03	208735.4
	WGS84	41.547591	-8.429159

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 330	União das freguesias de Crespos e Pousada	

DESIGNAÇÃO	**II 330**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo Amaro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-18711.63	214935.97
	WGS84	41.603582	-8.357568

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 331	União das freguesias de Arentim e Cunha	

DESIGNAÇÃO	**II 331**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora do Carmo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-31313.12	202883.39
	WGS84	41.494671	-8.508102

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 332	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	

DESIGNAÇÃO	**II 332**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Escudeiros**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24631.02	200965.39
	WGS84	41.477635	-8.428003

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 333	Espinho	

DESIGNAÇÃO	**II 333**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo António**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-17846.17	208022.43
	WGS84	41.541354	-8.346981

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 334	Esporões	

DESIGNAÇÃO	**II 334**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor dos Aflitos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23719.35	204039.78
	WGS84	41.505343	-8.417209

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 335	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	

DESIGNAÇÃO	**II 335**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Bento**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19445.76	210444.38
	WGS84	41.563123	-8.366229

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 336	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	

DESIGNAÇÃO	**II 336**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Nossa Senhora da Misericórdia**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26248.4	206222.51
	WGS84	41.524917	-8.447595

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 337	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	

DESIGNAÇÃO	**II 337**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor dos Aflitos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
					X

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26574.25	207744.78
	WGS84	41.538612	-8.451566

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 338	Figueiredo	

DESIGNAÇÃO	**II 338**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora de Fátima**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26355.06	203393.5
	WGS84	41.499442	-8.448749

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 339	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	

DESIGNAÇÃO	**II 339**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor dos Malguiados**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28658.3	204040.5
	WGS84	41.505188	-8.476364

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 340	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	

DESIGNAÇÃO	**II 340**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Nova de Fraião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22167.73	207513.7
	WGS84	41.536666	-8.398752

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 341	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	

DESIGNAÇÃO	**II 341**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Fraião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22198.92	207550.09
	WGS84	41.536992	-8.399127

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 342	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	

DESIGNAÇÃO	**II 342**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Gonçalo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26795.52	210074.09
	WGS84	41.559577	-8.454322

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 343	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	

DESIGNAÇÃO	**II 343**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo António**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26432.63	210887.87
	WGS84	41.566916	-8.450008

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 344	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	

DESIGNAÇÃO	**II 344**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora da Senhora da Saúde**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26405.31	208822.06
	WGS84	41.548317	-8.449589

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 345	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	

DESIGNAÇÃO	**II 345**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Gondizalves**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26941.03	208117.62
	WGS84	41.541957	-8.455979

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 346	Gualtar	

DESIGNAÇÃO	**II 346**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Nova de Gualtar**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21266.7	210794.47
	WGS84	41.566229	-8.388071

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 347	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	

DESIGNAÇÃO	**II 347**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Padrão**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25635.12	201356.98
	WGS84	41.481129	-8.440041

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 348	Lamas	

DESIGNAÇÃO	**II 348**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo António**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25420.59	203011.53
	WGS84	41.496033	-8.437542

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 349	Lamas	

DESIGNAÇÃO	**II 349**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Lamas**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25024.23	203626.11
	WGS84	41.501579	-8.432821

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 350	União das freguesias de Lomar e Arcos	

DESIGNAÇÃO	**II 350**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Nova de Lomar**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24593.56	206756.97
	WGS84	41.529782	-8.42779

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 351	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	

DESIGNAÇÃO	**II 351**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora da Agonia**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25407.87	208811.03
	WGS84	41.54825	-8.437634

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 352	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	

DESIGNAÇÃO	**II 352**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Miguel-o-Anjo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25046.42	208862.81
	WGS84	41.548728	-8.433304

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 353	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	

DESIGNAÇÃO	**II 353**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora da Consolação**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26754.76	212474.2
	WGS84	41.581188	-8.45394

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 354	Mire de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 354**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora do Ó**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28821.37	211511.41
	WGS84	41.572448	-8.478675

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 355	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	

DESIGNAÇÃO	**II 355**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santa Cristina (Capela da Ermida)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19842.44	215420.1
	WGS84	41.607913	-8.371149

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 356	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 356**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Nogueiró**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21356.89	209055.93
	WGS84	41.550573	-8.38909

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 357	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 357**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Casa de Saúde do Bom Jesus**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-22192.13	209068.65
	WGS84	41.550665	-8.399102

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 358	União das freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro)	

DESIGNAÇÃO	**II 358**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Bento**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28055.79	201169.38
	WGS84	41.479359	-8.469014

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 359	Padim da Graça	

DESIGNAÇÃO	**II 359**					
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo António**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-30328.77	210606.94
	WGS84	41.564248	-8.496703

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 360	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 360**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo Estevão**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26441.46	213311.2
	WGS84	41.588734	-8.45022

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 361	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 361**					
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Panoias**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27606.36	211512.67
	WGS84	41.572502	-8.464108

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 362	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 362**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Caetano**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27095.31	210570.94
	WGS84	41.56404	-8.457938

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 363	União das freguesias de Crespos e Pousada	

DESIGNAÇÃO	**II 363**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santo António**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-17912.25	214464.54
	WGS84	41.599355	-8.347965

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 364	Priscos	

DESIGNAÇÃO	**II 364**				
DESCRIÇÃO	**Sítio do Senhor dos Passos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28117.97	203432.68
	WGS84	41.499735	-8.469864

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 365	Priscos	

DESIGNAÇÃO	**II 365**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor dos Passos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28695.63	203407.07
	WGS84	41.499484	-8.476781

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 366	Ruilhe	

DESIGNAÇÃO	**II 366**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Ruilhe**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-30531.27	202734.41
	WGS84	41.49336	-8.498731

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 367	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	

DESIGNAÇÃO	**II 367**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Matriz de Santa Lucrécia de Algeriz**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-19960.87	213639.23
	WGS84	41.591876	-8.37251

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 368	União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra	

DESIGNAÇÃO	**II 368**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santa Catarina**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20218.56	213811.27
	WGS84	41.593419	-8.375607

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 369	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)	

DESIGNAÇÃO	**II 369**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24051.19	208621.42
	WGS84	41.546585	-8.421366

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 370	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)	

DESIGNAÇÃO	**II 370**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de Santo Adrião**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23210.21	207801.32
	WGS84	41.539226	-8.411255

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 371	União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)	

DESIGNAÇÃO	**II 371**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Santa Justa**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24369.96	208124.15
	WGS84	41.542098	-8.425167

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 372	Braga (São Vicente)	

DESIGNAÇÃO	**II 372**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Romão**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23792.93	211583.05
	WGS84	41.573258	-8.418388

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 373	Braga (São Vicente)	

DESIGNAÇÃO	**II 373**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor do Socorro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23791.13	211751.95
	WGS84	41.574779	-8.418373

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 374	Braga (São Vítor)	

DESIGNAÇÃO	**II 374**				
DESCRIÇÃO	**Capela do São Victor-o-Velho**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22805.97	209555.53
	WGS84	41.555032	-8.406478

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 375	Braga (São Vítor)	

DESIGNAÇÃO	**II 375**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor do Alecrim**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23154.08	210823.72
	WGS84	41.56644	-8.410699

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 376	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	

DESIGNAÇÃO	**II 376**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora das Ânsias**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24977.91	209257.48
	WGS84	41.552283	-8.4325

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 377	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 377**				
DESCRIÇÃO	**Capela do Senhor do Lírio**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS		X	Y
COORDENADAS	ETRS89-TM06	-27627.88	209421.41
	WGS84	41.553672	-8.46427

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 378	Tebosa	

DESIGNAÇÃO	**II 378**				
DESCRIÇÃO	**Capela Nossa Senhora do Campo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28942.16	200729.75
	WGS84	41.475369	-8.479605

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 379	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 379**				
DESCRIÇÃO	**Capela da Senhora da Rocha**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21435.93	209685.99
	WGS84	41.556244	-8.39006

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 380	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 380**				
DESCRIÇÃO	**Capela dos Prazeres**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20740.09	210449.14
	WGS84	41.563134	-8.381746

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 381	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 381**					
DESCRIÇÃO	**Capela da Quinta da Cruz**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto				
	ATUAL	Culto				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
		X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21465.76	209468.24
	WGS84	41.554283	-8.39041

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 382	União das freguesias de Morreira e Trandeiras	

DESIGNAÇÃO	**II 382**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Trandeiras**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-23834.89	203370.78
	WGS84	41.499316	-8.418566

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 383	União das freguesias de Vilaça e Fradelos	

DESIGNAÇÃO	**II 383**				
DESCRIÇÃO	**Igreja Paroquial de Vilaça**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28893.99	205453.18
	WGS84	41.517899	-8.479255

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 384	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	

DESIGNAÇÃO	**II 384**				
DESCRIÇÃO	**Capela de São Bento**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Monumento

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28074.94	204307.25
	WGS84	41.507611	-8.46939

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 385	União das freguesias de Lomar e Arcos	

DESIGNAÇÃO	**II 385**				
DESCRIÇÃO	**Edifício da EB1 de Lomar**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Educação			
	ATUAL	Educação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	?

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24596.3	206611.94
	WGS84	41.528476	-8.427817

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 386	União das freguesias de Lomar e Arcos	

DESIGNAÇÃO	**II 386**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Mouta**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24792.59	207169.28
	WGS84	41.533488	-8.430192

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 387	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 387**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Lugar da Ponte**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27400.9	213871.13
	WGS84	41.593743	-8.461752

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 388	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 388**				
DESCRIÇÃO	**Casa do Porto**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28181.06	213039.8
	WGS84	41.586231	-8.47107

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 389	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 389**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Avenida do Cávado**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24620.43	214986.03
	WGS84	41.603872	-8.42845

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 390	União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos	

DESIGNAÇÃO	**II 390**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Gandarela**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27253.67	211885.7
	WGS84	41.575873	-8.459896

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 392	Pedralva	

DESIGNAÇÃO	**II 392**				
DESCRIÇÃO	**Casa de Paredes - Quinta dos Muros Secos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação/Serviços			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	?

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15960.94	210378.65
	WGS84	41.562609	-8.32445

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 393	Pedralva	Travessa da Igreja

DESIGNAÇÃO	**II 393**					
DESCRIÇÃO	**Casa das Alminhas, Alminhas e EB1 de Pedralva**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Culto / Serviços				
	ATUAL	Habitação / Culto / Serviços				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
	X					

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15714.75	210080.66
	WGS84	41.55993	-8.321491

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 395	Priscos	

DESIGNAÇÃO	**II 395**				
DESCRIÇÃO	**Azenha e Ponte da Várzea**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria Rural/Utilidade Pública			
	ATUAL	Utilidade Pública			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28080.26	203445.56
	WGS84	41.499852	-8.469413

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 396	Priscos	

DESIGNAÇÃO	**II 396**				
DESCRIÇÃO	**Azenha do Ribeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Indústria Rural			
	ATUAL	Sem Utilidade			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28786.65	203637.83
	WGS84	41.501558	-8.477882

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 397	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 397**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Venda**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21352.07	209831.07
	WGS84	41.557553	-8.38906

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 398	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 398**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Avenida dos Lusíadas, 121**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
		X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21335.39	209788.71
	WGS84	41.557172	-8.388859

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 399	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 399**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Avenida dos Lusíadas, 127**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21307.86	209759.59
	WGS84	41.55691	-8.388528

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 400	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	Avenida da República nº 23

DESIGNAÇÃO	**II 400**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Sagrada Família, Capela e Fontanário**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Culto / Fonte			
	ATUAL	Habitação / Culto / Fonte			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21234.16	209633.39
	WGS84	41.555776	-8.38764

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 401	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 401**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Veia D'Água**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Culto / Fonte			
	ATUAL	Habitação / Culto / Fonte			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21121.02	209662.4
	WGS84	41.55604	-8.386285

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 402	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 402**					
DESCRIÇÃO	**Casa da Avenida**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21027.97	209597.59
	WGS84	41.555459	-8.385167

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 403	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 403**				
DESCRIÇÃO	**Fonte de Tenões**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Fonte			
	ATUAL	Fonte			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21413.24	209789.92
	WGS84	41.557181	-8.389792

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 404	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 404**				
DESCRIÇÃO	**Quinta de Santa Bárbara**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	?

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24935.27	209696.3
	WGS84	41.556236	-8.432007

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 405	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	

DESIGNAÇÃO	**II 405**					
DESCRIÇÃO	**Casa de Campo das Parretas**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação				
	ATUAL	Habitação				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
				X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)					
GRADUAÇÃO	?					

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-24903.62	209528.67
	WGS84	41.554727	-8.43162

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 406	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	

DESIGNAÇÃO	**II 406**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Praça do Comércio**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24584.85	209653.89
	WGS84	41.555865	-8.427804

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 407	Braga (São Vicente)	S. Vicente – Rua de S. Martinho, nº 100

DESIGNAÇÃO	**II 407**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Rua de São Martinho**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	?				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24800.18	209765.5
	WGS84	41.556863	-8.43039

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 408	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Dume – E N205-4

DESIGNAÇÃO	**II 408**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Guerra**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	?

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24573.72	210718.73
	WGS84	41.565452	-8.427715

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 409	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	Dume – Rua de S. Jerónimo

DESIGNAÇÃO	**II 409**				
DESCRIÇÃO	**Casa de São Jerónimo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Sem uso			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25138.46	210269.42
	WGS84	41.561389	-8.434466

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 410	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Lamaçães - R. Fernando Cardoso Lima, nº 16

DESIGNAÇÃO	**II 410**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Senra de Cima**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
	ATUAL	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	?

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22004.56	208232.32
	WGS84	41.54314	-8.396823

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 411	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Lamaçães

DESIGNAÇÃO	**II 411**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Torre de Baixo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
	ATUAL	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21726.32	207942.5
	WGS84	41.540539	-8.393478

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL



IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 412	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Lamaçães

DESIGNAÇÃO	**II 412**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Torre de Cima**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
	ATUAL	Habitação / Apoio à Atividade Agrícola / Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-21708.9	207907.98
	WGS84	41.540228	-8.393268

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 413	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Lamaçães – Rua da Senra

DESIGNAÇÃO	**II 413**				
DESCRIÇÃO	**Fonte da Quinta da Senra**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Fonte hidráulica			
	ATUAL	Fonte ornamental			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22136.37	208167.99
	WGS84	41.542558	-8.3984

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 414	União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães	Lamaçães – Travessa Pascoal Fernandes

DESIGNAÇÃO	**II 414**					
DESCRIÇÃO	**Fonte da Quinta de Lamaçães**					
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE						
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Fonte hidráulica				
	ATUAL	Fonte ornamental				
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**	
			X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	?

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-22370.82	208490.22
	WGS84	41.545452	-8.401222

FOTOGRAFIA AÉREA



FOTOS DO IMÓVEL





IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 434	Priscos	

DESIGNAÇÃO	**II 434**				
DESCRIÇÃO	**Ponte do Castro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Sítio

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29148.74	203292.4
	WGS84	41.498435	-8.482202

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 435	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 435**				
DESCRIÇÃO	**Imóvel na Rua Professor Domingos José Ribeiro**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27449.23	212817.08
	WGS84	41.584252	-8.462284

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 436	União das freguesias de Real, Dume e Semelhe	

DESIGNAÇÃO	**II 436**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Carcavelos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25467.45	210949.18
	WGS84	41.567499	-8.438439

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 437	União das freguesias de Lomar e Arcos	

DESIGNAÇÃO	**II 437**				
DESCRIÇÃO	**Imóvel na Rua da Veiga**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25124.02	205616.91
	WGS84	41.5195	-8.434099

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 438	União das freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente)	

DESIGNAÇÃO	**II 438**				
DESCRIÇÃO	**Imóvel na Rua de São Vicente (junto à Igreja Paroquial)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25666.07	202563.11
	WGS84	41.491988	-8.440463

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 439	União das freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro	

DESIGNAÇÃO	**II 439**				
DESCRIÇÃO	**Casa da Macada**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27408.2	203199.4
	WGS84	41.497659	-8.461353

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 440	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	

DESIGNAÇÃO	**II 440**				
DESCRIÇÃO	**Imóvel na Rua José Vidal da Costa, 173**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-25696.5	206811.21
	WGS84	41.530235	-8.441008

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 441	Sequeira	

DESIGNAÇÃO	**II 441**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto Rural de Sequeira**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-29425.29	206476.69
	WGS84	41.527095	-8.48567

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 443	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 443**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Bouça**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28187.82	212944.03
	WGS84	41.585369	-8.471147

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 444	União das freguesias de Nogueiró e Tenões	

DESIGNAÇÃO	**II 444**				
DESCRIÇÃO	**Imóvel junto ao Pórtico do Bom Jesus**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-20743.6	209446.04
	WGS84	41.554102	-8.381753

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 445	União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade)	

DESIGNAÇÃO	**II 445**				
DESCRIÇÃO	**Imóvel na Rua Doutor Felicissimo Campos**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-25150.8	208160.46
	WGS84	41.542401	-8.434526

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 446	União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)	

DESIGNAÇÃO	**II 446**				
DESCRIÇÃO	**Miradouro do Monumento ao Coração Eucarístico de Jesus**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-18236.97	211466.52
	WGS84	41.572355	-8.351769

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 447	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 447**				
DESCRIÇÃO	**Quinta da Fonte**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28085.99	213086.67
	WGS84	41.586657	-8.469932

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 448	União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves	

DESIGNAÇÃO	**II 448**				
DESCRIÇÃO	**Imóvel na Rua Maria Amélia Bastos Leite**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação			
	ATUAL	Habitação			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	COORDENADAS	X	Y
	ETRS89-TM06	-25679.73	206827.8
	WGS84	41.530385	-8.440808

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 449	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 449**				
DESCRIÇÃO	**Capela de Nossa Senhora da Guia**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-28172.24	210536.81
	WGS84	41.563696	-8.470847

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 450	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 450**				
DESCRIÇÃO	**Cruzeiro de Panoias (Marco Miliário)**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27797.81	211463.52
	WGS84	41.572053	-8.466401

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 451	Palmeira	

DESIGNAÇÃO	**II 451**				
DESCRIÇÃO	**Chafariz da Ponte do Bico**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
		X			

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-24593.77	214996.29
	WGS84	41.603965	-8.42813

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 452	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 452**				
DESCRIÇÃO	**Villa Amélia**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27999.24	212989.74
	WGS84	41.585787	-8.468887

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 42	União das freguesias de Crespos e Pousada	

DESIGNAÇÃO	**II 42**				
DESCRIÇÃO	**Quinta do Basto e Capela da Quinta do Basto**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
				X	
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO					

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06		
	WGS84		

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 453	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 453**				
DESCRIÇÃO	**Quinta de Nossa Senhora do Carmo**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
	ATUAL	Habitação / Apoio à atividade agrícola			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
			X		
PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)				
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto				

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-26865.22	212880.48
	WGS84	41.584842	-8.455283

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 454	União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães	

DESIGNAÇÃO	**II 454**				
DESCRIÇÃO	**Igreja de Parada de Tibães**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-27570.63	210358.36
	WGS84	41.56211	-8.463626

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	

IDENTIFICAÇÃO	FREGUESIA	LUGAR
ID 455	Sobreposta	

DESIGNAÇÃO	**II 455**				
DESCRIÇÃO	**Conjunto dos Moínhos de Portuguediz**				
SITUAÇÃO DE PROPRIEDADE					
FUNÇÃO	**ORIGEM**	Culto			
	ATUAL	Culto			
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	**MUITO BOM**	**BOM**	**RAZOÁVEL**	**MAU**	**RUÍNAS**
	X				

PROTEÇÃO	Património não classificado Património Inventariado (PDM)
GRADUAÇÃO	Arquitetónico/Conjunto

COORDENADAS	**COORDENADAS**	**X**	**Y**
	ETRS89-TM06	-15646.87	207824.55
	WGS84	41.539618	-8.320619

FOTOGRAFIA AÉREA	FOTOS DO IMÓVEL
	