

Informação Técnica

Em resposta á solicitação, cumpre-nos informar que visitamos o recreio do Jardim de Infância de Monte, no dia 31 de outubro. Verificamos através de avaliação visual que as espécies presentes no talude sobranceiro ao muro era um Castanheiro e uma Oliveira. Os exemplares ali presentes, através das suas raízes, incutem pressão no muro de alvenaria de granito, contribuindo para as fissuras existentes.

No Castanheiro observam-se sinais e sintomas de problemas fitossanitários (cavidades com podridão do lenho e tecidos internos expostos), assim como a presença de Heras, no tronco e copa. A Oliveira encontra-se encostada ao coroamento do muro e está invadida por Heras.

Presentemente estes exemplares para além dos problemas observados, não refletem o normal esplendor dos exemplares adultos destas espécies arbóreas.

Recomendamos o abate destes dois exemplares.



Foto 1-Fotografia do muro no Jardim de Infância do Monte.



Foto 2-Fotografia da Oliveira.



Foto 3-Fotografias do Castanheiro.