

**18. INFORMAÇÃO RELATIVA AO AUTO DE VISTORIA AO PRÉDIO
PARA EFEITOS DO PREVISTO NO Nº 5 DO ARTº 46º DO
CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (CIMI) RELATIVO A PRÉDIOS URBANOS
EM RUÍNAS.**

Da **DMGT/Divisão de Procedimentos Urbanísticos**, submetendo à consideração do Executivo Municipal, o processo em epígrafe, tendo em vista a com confirmação do estado de conservação do imóvel.

Segundo informação técnica prestada pelos mesmos serviços o prédio encontra-se em ruínas.